

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KEDUNGUTER - DANARAJA



30 Okt 2023 14.42.08
7,51732S 109,30115E
Kecamatan Banyumas
#NO RUAS 50 STA 0+000
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas



30 Okt 2023 14.43.11
7,51753S 109,30205E
Kecamatan Banyumas
#NO RUAS 50 STA 0+100
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal


NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
50	KEDUNGUTER - DANARAJA			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KEDUNGUTER - DANARAJA



30 Okt 2023 14.43.49
7,51822S 109,30258E
Kecamatan Banyumas
#NO RUAS 50 STA 0+200
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas



30 Okt 2023 14.44.17
7,51884S 109,30312E
Kecamatan Banyumas
#NO RUAS 50 STA 0+300
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
50	KEDUNGUTER - DANARAJA			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KEDUNGUTER - DANARAJA



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan


LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
50	KEDUNGUTER - DANARAJA			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KEDUNGUTER - DANARAJA



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang


LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
50	KEDUNGUTER - DANARAJA			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KEDUNGUTER - DANARAJA



30 Okt 2023 14.48.11
7,52264S 109,30458E
Kecamatan Banyumas
#NO RUAS 50 STA 0+800
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas



30 Okt 2023 14.48.44
7,52343S 109,30500E
Kecamatan Somagede
#NO RUAS 50 STA 0+900
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
50	KEDUNGUTER - DANARAJA			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KEDUNGUTER - DANARAJA



30 Okt 2023 14.49.23
7,52442S 109,30566E
Kecamatan Banyumas
#NO RUAS 50 STA 1+000
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas



30 Okt 2023 14.49.59
7,52496S 109,30608E
Kecamatan Banyumas
#NO RUAS 50 STA 1+100
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
50	KEDUNGUTER - DANARAJA			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KEDUNGUTER - DANARAJA



30 Okt 2023 14.50.38
7,52556S 109,30669E
Kecamatan Somagede
#NO RUAS 50 STA 1+200
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas



30 Okt 2023 14.51.10
7,52613S 109,30713E
Kecamatan Somagede
#NO RUAS 50 STA 1+300
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : **STA** **1+200**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA** **1+300**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
50	KEDUNGUTER - DANARAJA			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KEDUNGUTER - DANARAJA



30 Okt 2023 14.51.49
7,52667S 109,30793E
Kecamatan Somagede
#NO RUAS 50 STA 1+400
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas



30 Okt 2023 14.52.48
7,52717S 109,30893E
Kecamatan Somagede
#NO RUAS 50 STA 1+500
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : **STA** **1+400**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 2,5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA** **1+500**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 2,5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
50	KEDUNGUTER - DANARAJA			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KEDUNGUTER - DANARAJA



LOKASI : **STA** **1+600**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
50	KEDUNGUTER - DANARAJA			9