

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. TAMBAKSOGRA - DATAR



23 Okt 2023 08.51.19 WIB
7,3826S 109.2611E
Kecamatan Sumbang
#NO RUAS 533 STA #0+000
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas



23 Okt 2023 08.52.44 WIB
7,3827S 109.2602E
Kecamatan Sumbang
#NO RUAS 533 STA #0+100
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas

LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4,5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
533	JL. TAMBAKSOGRA - DATAR			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. TAMBAKSOGRA - DATAR



23 Okt 2023 08.53.47 WIB
7,3827S 109.2591E
Kecamatan Kembaran
#NO RUAS 533 STA #0+200
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas



23 Okt 2023 08.54.17 WIB
7,3829S 109.2583E
Kecamatan Sumbang
#NO RUAS 533 STA #0+300
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas

LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
533	JL. TAMBAKSOGRA - DATAR			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023
RUAS JALAN : JL. TAMBAKSOGRA - DATAR



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
533	JL. TAMBAKSOGRA - DATAR			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023
RUAS JALAN : JL. TAMBAKSOGRA - DATAR



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
533	JL. TAMBAKSOGRA - DATAR			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. TAMBAKSOGRA - DATAR





LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
533	JL. TAMBAKSOGRA - DATAR			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. TAMBAKSOGRA - DATAR





LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
533	JL. TAMBAKSOGRA - DATAR			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. TAMBAKSOGRA - DATAR



23 Okt 2023 09:15:42 WIB
7,3789S 109,2538E
Kecamatan Sumbang
#NO RUAS 533 STA #1+200
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas



23 Okt 2023 09:16:14 WIB
7,3782S 109,2536E
Kecamatan Sumbang
#NO RUAS 533 STA #1+300
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas

LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
533	JL. TAMBAKSOGRA - DATAR			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. TAMBAKSOGRA - DATAR



23 Okt 2023 09:16:53 WIB
7,3775S 109,2534E
Kecamatan Sumbang
#NO RUAS 533 STA #1+400
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas



23 Okt 2023 09:17:32 WIB
7,3766S 109,2532E
Kecamatan Sumbang
#NO RUAS 533 STA #1+500
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas

LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
533	JL. TAMBAKSOGRA - DATAR			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. TAMBAKSOGRA - DATAR



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
533	JL. TAMBAKSOGRA - DATAR			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. TAMBAKSOGRA - DATAR



LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal


LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
533	JL. TAMBAKSOGRA - DATAR			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. TAMBAKSOGRA - DATAR



LOKASI : STA 1+990

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
533	JL. TAMBAKSOGRA - DATAR			11