

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BATURADEN - LOKAWISATA



LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6.5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6.5 M
CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|------------------------|------------------------|----------------|---------|
| 57 | BATURADEN - LOKAWISATA | | | 1 |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BATURADEN - LOKAWISATA



LOKASI : **STA 0+200**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5.7 M
CATATAN : Aspal


LOKASI : **STA 0+300**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5.7 M
CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|------------------------|------------------------|----------------|---------|
| 57 | BATURADEN - LOKAWISATA | | | 2 |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BATURADEN - LOKAWISATA



LOKASI : **STA 0+400**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal


LOKASI : **STA 0+500**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|------------------------|------------------------|----------------|---------|
| 57 | BATURADEN - LOKAWISATA | | | 3 |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BATURADEN - LOKAWISATA



LOKASI : **STA 0+600**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|------------------------|------------------------|----------------|---------|
| 57 | BATURADEN - LOKAWISATA | | | 4 |