

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023**

**RUAS JALAN : KEBARONGAN - ALASMALANG**



LOKASI :           **STA**                   **0+000**

KONDISI PERKERASAN           :    Sedang  
LEBAR PERKERASAN            :    2.5            M  
CATATAN                         :    Aspal

LOKASI :           **STA**                   **0+100**

KONDISI PERKERASAN           :    Sedang  
LEBAR PERKERASAN            :    2.5            M  
CATATAN                         :    Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
614	KEBARONGAN - ALASMALANG			1

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023**

**RUAS JALAN : KEBARONGAN - ALASMALANG**



LOKASI :           **STA**                   **0+200**

KONDISI PERKERASAN           :    Sedang  
LEBAR PERKERASAN            :    2.5            M  
CATATAN                         :    Aspal

LOKASI :           **STA**                   **0+300**

KONDISI PERKERASAN           :    Sedang  
LEBAR PERKERASAN            :    2.5            M  
CATATAN                         :    Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
614	KEBARONGAN - ALASMALANG			2

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023**

RUAS JALAN : KEBARONGAN - ALASMALANG



LOKASI :           **STA**                   **0+370**

KONDISI PERKERASAN           :    Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN            :    2.5            M  
CATATAN                         :    Aspal

LOKASI :           **STA**                   **0+400**

KONDISI PERKERASAN           :    Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN            :    2.5            M  
CATATAN                         :    Aspal

NO. RUAS 614	NAMA RUAS KEBARONGAN - ALASMALANG	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN 3
-----------------	--------------------------------------	------------------------	----------------	--------------

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023**

RUAS JALAN : KEBARONGAN - ALASMALANG



LOKASI :           **STA**                   **0+450**

KONDISI PERKERASAN           :    Sedang  
LEBAR PERKERASAN            :    2.5            M  
CATATAN                         :    Aspal

LOKASI :           **STA**                   **0+500**

KONDISI PERKERASAN           :    Rusak Ringan  
LEBAR PERKERASAN            :    2.5            M  
CATATAN                         :    Aspal

NO. RUAS 614	NAMA RUAS KEBARONGAN - ALASMALANG	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN 4
-----------------	--------------------------------------	------------------------	----------------	--------------

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023**

RUAS JALAN : KEBARONGAN - ALASMALANG



LOKASI :           **STA**               **0+600**

KONDISI PERKERASAN           :    Sedang  
LEBAR PERKERASAN            :    2.5            M  
CATATAN                         :    Aspal

LOKASI :           **STA**               **0+700**

KONDISI PERKERASAN           :    Sedang  
LEBAR PERKERASAN            :    2.5            M  
CATATAN                         :    Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
614	KEBARONGAN - ALASMALANG			5

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023**

RUAS JALAN : KEBARONGAN - ALASMALANG



LOKASI :           **STA**               **0+710**

KONDISI PERKERASAN           :    Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN            :    2.5            M  
CATATAN                         :    Aspal

LOKASI :           **STA**               **0+800**

KONDISI PERKERASAN           :    Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN            :    2.5            M  
CATATAN                         :    Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
614	KEBARONGAN - ALASMALANG			6

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023**

**RUAS JALAN : KEBARONGAN - ALASMALANG**



25 Okt 2023 10:08:34 AM  
7,588538S 109,303198E  
Kecamatan Kemranjen  
#NO RUAS 614 #STA 0+900  
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI



25 Okt 2023 10:09:40 AM  
7,588175S 109,304762E  
Kecamatan Kemranjen  
#NO RUAS 614 #STA 1+000  
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI :           **STA**           **0+900**

KONDISI PERKERASAN           :    Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN            :    2.5            M  
CATATAN                         :    Aspal

LOKASI :           **STA**           **1+000**

KONDISI PERKERASAN           :    Sedang  
LEBAR PERKERASAN            :    2.5            M  
CATATAN                         :    Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
614	KEBARONGAN - ALASMALANG			7

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023**

**RUAS JALAN : KEBARONGAN - ALASMALANG**



25 Okt 2023 10:10:25 AM  
7,587792S 109,305423E  
Kecamatan Kemranjen  
#NO RUAS 614 #STA 1+100  
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI



25 Okt 2023 10:11:23 AM  
7,586925S 109,306207E  
Kecamatan Kemranjen  
#NO RUAS 614 #STA 1+200  
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI :           **STA**           **1+100**

KONDISI PERKERASAN           :    Sedang  
LEBAR PERKERASAN            :    2.5            M  
CATATAN                         :    Aspal

LOKASI :           **STA**           **1+200**

KONDISI PERKERASAN           :    Sedang  
LEBAR PERKERASAN            :    2.5            M  
CATATAN                         :    Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
614	KEBARONGAN - ALASMALANG			8

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023**

RUAS JALAN : KEBARONGAN - ALASMALANG



25 Okt 2023 10:12:31 AM  
7,586495S 109,307132E  
Kecamatan Kemranjen  
#NO RUAS 614 #STA 1+300  
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI



25 Okt 2023 10:13:16 AM  
7,586372S 109,307347E  
Kecamatan Kemranjen  
#NO RUAS 614 #STA 1+400  
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M  
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M  
CATATAN : Aspal

NO. RUAS 614	NAMA RUAS KEBARONGAN - ALASMALANG	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN 9
-----------------	--------------------------------------	------------------------	----------------	--------------

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023**

RUAS JALAN : KEBARONGAN - ALASMALANG



25 Okt 2023 10:14:23 AM  
7,586202S 109,308863E  
Kecamatan Kemranjen  
#NO RUAS 614 #STA 1+500  
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI



25 Okt 2023 10:15:10 AM  
7,586220S 109,309113E  
Kecamatan Kemranjen  
#NO RUAS 614 #STA 1+550  
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M  
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+550

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 3 M  
CATATAN : Aspal

NO. RUAS 614	NAMA RUAS KEBARONGAN - ALASMALANG	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN 10
-----------------	--------------------------------------	------------------------	----------------	---------------

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023**

RUAS JALAN : KEBARONGAN - ALASMALANG



25 Okt 2023 10:15:57 AM  
7,586470S 109,309910E  
Kecamatan Kemranjen  
#NO RUAS 614 #STA 1+600  
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI



25 Okt 2023 10:16:53 AM  
7,586612S 109,310497E  
Kecamatan Kemranjen  
#NO RUAS 614 #STA 1+700  
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI :           **STA**                   **1+600**

LOKASI :           **STA**                   **1+700**

KONDISI PERKERASAN           :     Rusak Ringan

KONDISI PERKERASAN           :     Sedang

LEBAR PERKERASAN            :     3                    M

LEBAR PERKERASAN            :     3                    M

CATATAN                         :     Aspal

CATATAN                         :     Aspal


NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
614	KEBARONGAN - ALASMALANG			11

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023**

RUAS JALAN : KEBARONGAN - ALASMALANG



25 Okt 2023 10:17:42 AM  
7,586620S 109,311232E  
Kecamatan Kemranjen  
#NO RUAS 614 #STA 1+780  
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI



25 Okt 2023 10:18:21 AM  
7,586337S 109,311403E  
Kecamatan Kemranjen  
#NO RUAS 614 #STA 1+800  
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI :           **STA**                   **1+780**

LOKASI :           **STA**                   **1+800**

KONDISI PERKERASAN           :     Rusak Berat

KONDISI PERKERASAN           :     Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN            :     3                    M

LEBAR PERKERASAN            :     3                    M


CATATAN                         :     Aspal

CATATAN                         :     Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
614	KEBARONGAN - ALASMALANG			12

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023**

**RUAS JALAN : KEBARONGAN - ALASMALANG**



25 Okt 2023 10.19.05 AM  
7,585592S 109,311788E  
Kecamatan Kemranjen  
#NO RUAS 614 #STA 1+900  
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI



25 Okt 2023 10.19.49 AM  
7,585723S 109,311972E  
Kecamatan Kemranjen  
#NO RUAS 614 #STA 2+000  
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI : **STA 1+900**

LOKASI : **STA 2+000**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 3 M  
CATATAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 3 M  
CATATAN : Aspal

NO. RUAS 614	NAMA RUAS KEBARONGAN - ALASMALANG	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN 13
-----------------	--------------------------------------	------------------------	----------------	---------------

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023**

**RUAS JALAN : KEBARONGAN - ALASMALANG**



25 Okt 2023 10.20.43 AM  
7,586042S 109,313183E  
#NO RUAS 614 #STA 2+100  
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI



LOKASI : **STA 2+100**

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 3 M  
CATATAN : Aspal

NO. RUAS 614	NAMA RUAS KEBARONGAN - ALASMALANG	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN 14
-----------------	--------------------------------------	------------------------	----------------	---------------