

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. AKSES GEDUNG DPRD



LOKASI : **STA** **0+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 10 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA** **0+070**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
655	JL. AKSES GEDUNG DPRD			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. AKSES GEDUNG DPRD



LOKASI : **STA** **0+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : Beton

LOKASI : **STA** **0+200**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
655	JL. AKSES GEDUNG DPRD			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. AKSES GEDUNG DPRD



LOKASI : **STA** **0+300**

LOKASI : **STA** **0+350 (BUNTU)**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 10 M
CATATAN : Beton

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 10 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS 655	NAMA RUAS JL. AKSES GEDUNG DPRD	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN 3
-----------------	------------------------------------	------------------------	----------------	--------------

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. AKSES GEDUNG DPRD



LOKASI : **STA** **0+600**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS 655	NAMA RUAS JL. AKSES GEDUNG DPRD	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN 4
-----------------	------------------------------------	------------------------	----------------	--------------