

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : REMPOAH - KEBUMEN



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
66	REMPOAH - KEBUMEN			1

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : REMPOAH - KEBUMEN



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
66	REMPOAH - KEBUMEN			2

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : REMPOAH - KEBUMEN



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
CATATAN : Aspal


LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
66	REMPOAH - KEBUMEN			3

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : REMPOAH - KEBUMEN



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
66	REMPOAH - KEBUMEN			4

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : REMPOAH - KEBUMEN



LOKASI :           **STA**           **0+800**

KONDISI PERKERASAN           :   Sedang

LEBAR PERKERASAN            :   4,5            M

CATATAN                         :   Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
66	REMPOAH - KEBUMEN			5