

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. PEGALONGAN - MANDIRANCAN



2 Nov 2023 10:09:01 WIB  
7,4913S 109,2348E  
Kecamatan Patikraja  
#NO RUAS 667 STA #0+000  
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas



2 Nov 2023 10:10:08 WIB  
7,4923S 109,2345E  
Kecamatan Patikraja  
#NO RUAS 667 STA #0+100  
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas

LOKASI :           **STA**                   **0+000**

KONDISI PERKERASAN           :     Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN            :     3.5                   M

CATATAN                         :     Beton

LOKASI :           **STA**                   **0+100**

KONDISI PERKERASAN           :     Sedang

LEBAR PERKERASAN            :     3.5                   M

CATATAN                         :     Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
667	JL. PEGALONGAN - MANDIRANCAN			1

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. PEGALONGAN - MANDIRANCAN



2 Nov 2023 10:10:53 WIB  
7,4928S 109,2343E  
Kecamatan Patikraja  
#NO RUAS 667 STA #0+150  
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas



2 Nov 2023 10:11:41 WIB  
7,4932S 109,2342E  
Kecamatan Patikraja  
#NO RUAS 667 STA #0+200  
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas

LOKASI :           **STA**                   **0+150**

KONDISI PERKERASAN           :     Sedang

LEBAR PERKERASAN            :     3.5                   M

CATATAN                         :     Beton

LOKASI :           **STA**                   **0+200**

KONDISI PERKERASAN           :     Sedang

LEBAR PERKERASAN            :     3.5                   M

CATATAN                         :     Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
667	JL. PEGALONGAN - MANDIRANCAN			2

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. PEGALONGAN - MANDIRANCAN



LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M  
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 9.5 M  
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
667	JL. PEGALONGAN - MANDIRANCAN			3

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. PEGALONGAN - MANDIRANCAN



LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 9.5 M  
CATATAN : Beton

LOKASI : STA 0+580

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 9.5 M  
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
667	JL. PEGALONGAN - MANDIRANCAN			4

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. PEGALONGAN - MANDIRANCAN



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 9.5 M  
CATATAN : Aspal


LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 9.5 M  
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
667	JL. PEGALONGAN - MANDIRANCAN			5

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. PEGALONGAN - MANDIRANCAN



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 9.5 M  
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+840

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 9.5 M  
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
667	JL. PEGALONGAN - MANDIRANCAN			6