


### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PERNASIDI - RANCAMAYA



LOKASI :           **STA           0+000**

KONDISI PERKERASAN           :    Baik  
LEBAR PERKERASAN            :    4            M  
CATATAN                            :    Aspal


LOKASI :           **STA           0+100**

KONDISI PERKERASAN           :    Baik  
LEBAR PERKERASAN            :    4            M  
CATATAN                            :    Aspal

|                       |   |                        |                |                     |
|-----------------------|---|------------------------|----------------|---------------------|
| NO. RUAS<br><b>87</b> | NAMA RUAS<br><b>PERNASIDI - RANCAMAYA</b> | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN<br><b>1</b> |
|-----------------------|---|------------------------|----------------|---------------------|

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PERNASIDI - RANCAMAYA



LOKASI :           **STA           0+200**

KONDISI PERKERASAN           :    Baik  
LEBAR PERKERASAN            :    4            M  
CATATAN                            :    Aspal

LOKASI :           **STA           0+300**

KONDISI PERKERASAN           :    Baik  
LEBAR PERKERASAN            :    4            M  
CATATAN                            :    Aspal

|                       |   |                        |                |                     |
|-----------------------|---|------------------------|----------------|---------------------|
| NO. RUAS<br><b>87</b> | NAMA RUAS<br><b>PERNASIDI - RANCAMAYA</b> | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN<br><b>2</b> |
|-----------------------|---|------------------------|----------------|---------------------|

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PERNASIDI - RANCAMAYA



LOKASI :           **STA           0+400**

KONDISI PERKERASAN           :    Baik  
LEBAR PERKERASAN            :    4            M  
CATATAN                           :    Aspal


LOKASI :           **STA           0+500**

KONDISI PERKERASAN           :    Baik  
LEBAR PERKERASAN            :    4            M  
CATATAN                           :    Aspal

|                |                                    |                        |                |              |
|----------------|------------------------------------|------------------------|----------------|--------------|
| NO. RUAS<br>87 | NAMA RUAS<br>PERNASIDI - RANCAMAYA | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN<br>3 |
|----------------|------------------------------------|------------------------|----------------|--------------|

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PERNASIDI - RANCAMAYA



LOKASI :           **STA           0+600**

KONDISI PERKERASAN           :    Baik  
LEBAR PERKERASAN            :    4            M  
CATATAN                           :    Aspal


LOKASI :           **STA           0+700**

KONDISI PERKERASAN           :    Baik  
LEBAR PERKERASAN            :    4            M  
CATATAN                           :    Aspal

|                |                                    |                        |                |              |
|----------------|------------------------------------|------------------------|----------------|--------------|
| NO. RUAS<br>87 | NAMA RUAS<br>PERNASIDI - RANCAMAYA | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN<br>4 |
|----------------|------------------------------------|------------------------|----------------|--------------|

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PERNASIDI - RANCAMAYA



LOKASI :           **STA           0+800**

KONDISI PERKERASAN       :    Rusak Ringan  
LEBAR PERKERASAN         :    4            M  
CATATAN                     :    Aspal


LOKASI :           **STA           0+900**

KONDISI PERKERASAN       :    Sedang  
LEBAR PERKERASAN         :    4            M  
CATATAN                     :    Aspal

|                       |   |                        |                |                     |
|-----------------------|---|------------------------|----------------|---------------------|
| NO. RUAS<br><b>87</b> | NAMA RUAS<br><b>PERNASIDI - RANCAMAYA</b> | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN<br><b>5</b> |
|-----------------------|---|------------------------|----------------|---------------------|

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PERNASIDI - RANCAMAYA



LOKASI :           **STA           1+000**

KONDISI PERKERASAN       :    Baik  
LEBAR PERKERASAN         :    4            M  
CATATAN                     :    Aspal


LOKASI :           **STA           1+100**

KONDISI PERKERASAN       :    Baik  
LEBAR PERKERASAN         :    4            M  
CATATAN                     :    Aspal

|                       |   |                        |                |                     |
|-----------------------|---|------------------------|----------------|---------------------|
| NO. RUAS<br><b>87</b> | NAMA RUAS<br><b>PERNASIDI - RANCAMAYA</b> | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN<br><b>6</b> |
|-----------------------|---|------------------------|----------------|---------------------|

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023**

**RUAS JALAN : PERNASIDI - RANCAMAYA**



LOKASI :           **STA**                   **1+200**

KONDISI PERKERASAN           :    Baik  
LEBAR PERKERASAN            :    4                    M  
CATATAN                            :    Aspal

LOKASI :           **STA**                   **1+300**

KONDISI PERKERASAN           :    Baik  
LEBAR PERKERASAN            :    4                    M  
CATATAN                            :    Aspal

|                       |   |                        |                |                     |
|-----------------------|---|------------------------|----------------|---------------------|
| NO. RUAS<br><b>87</b> | NAMA RUAS<br><b>PERNASIDI - RANCAMAYA</b> | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN<br><b>7</b> |
|-----------------------|---|------------------------|----------------|---------------------|

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023**

**RUAS JALAN : PERNASIDI - RANCAMAYA**



LOKASI :           **STA**                   **1+330**

KONDISI PERKERASAN           :    Baik  
LEBAR PERKERASAN            :    4                    M  
CATATAN                            :    Aspal

|                       |   |                        |                |                     |
|-----------------------|---|------------------------|----------------|---------------------|
| NO. RUAS<br><b>87</b> | NAMA RUAS<br><b>PERNASIDI - RANCAMAYA</b> | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN<br><b>8</b> |
|-----------------------|---|------------------------|----------------|---------------------|