

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. SAWANGAN (CIANDONG) - KARANGKEMIRI



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS                              | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|--|------------------------|----------------|---------|
| 89       | JL. SAWANGAN (CIANDONG) - KARANGKEMIRI |                        |                | 1       |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. SAWANGAN (CIANDONG) - KARANGKEMIRI



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS                              | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|--|------------------------|----------------|---------|
| 89       | JL. SAWANGAN (CIANDONG) - KARANGKEMIRI |                        |                | 2       |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. SAWANGAN (CIANDONG) - KARANGKEMIRI



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M  
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M  
CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS                              | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|--|------------------------|----------------|---------|
| 89       | JL. SAWANGAN (CIANDONG) - KARANGKEMIRI |                        |                | 3       |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. SAWANGAN (CIANDONG) - KARANGKEMIRI



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 3 M  
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 3 M  
CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS                              | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|--|------------------------|----------------|---------|
| 89       | JL. SAWANGAN (CIANDONG) - KARANGKEMIRI |                        |                | 4       |

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023**

RUAS JALAN : JL. SAWANGAN (CIANDONG) - KARANGKEMIRI



9 Nov 2023 13:29:36 WIB  
7,4782S 109,1547E  
Kecamatan Cilongok  
#NO RUAS 89 #STA 0+800  
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas



9 Nov 2023 13:30:20 WIB  
7,4774S 109,1547E  
Kecamatan Cilongok  
#NO RUAS 89 #STA 0+900  
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas

LOKASI :           **STA**                   **0+800**

KONDISI PERKERASAN           :     Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN            :     3                    M  
CATATAN                         :     Aspal


LOKASI :           **STA**                   **0+900**

KONDISI PERKERASAN           :     Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN            :     3                    M  
CATATAN                         :     Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS                              | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|--|------------------------|----------------|---------|
| 89       | JL. SAWANGAN (CIANDONG) - KARANGKEMIRI | DPU KABUPATEN BANYUMAS |                | 5       |

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023**

RUAS JALAN : JL. SAWANGAN (CIANDONG) - KARANGKEMIRI



9 Nov 2023 13:31:15 WIB  
7,4768S 109,1545E  
Kecamatan Cilongok  
#NO RUAS 89 #STA 0+950  
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas



LOKASI :           **STA**                   **0+950**

KONDISI PERKERASAN           :     Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN            :     3                    M  
CATATAN                         :     Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS                              | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|--|------------------------|----------------|---------|
| 89       | JL. SAWANGAN (CIANDONG) - KARANGKEMIRI | DPU KABUPATEN BANYUMAS |                | 6       |