

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. CANDINEGARA - LESMANA



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.6 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.6 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
10	JL. CANDINEGARA - LESMANA			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. CANDINEGARA - LESMANA



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.6 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.6 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
10	JL. CANDINEGARA - LESMANA			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. CANDINEGARA - LESMANA



LOKASI :	STA	0+400	LOKASI :	STA	0+500
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	3.6 M	LEBAR PERKERASAN	:	3.6 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
10	JL. CANDINEGARA - LESMANA			3	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. CANDINEGARA - LESMANA



LOKASI :	STA	0+600	LOKASI :	STA	0+700
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	3.6 M	LEBAR PERKERASAN	:	3.6 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
10	JL. CANDINEGARA - LESMANA			4	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. CANDINEGARA - LESMANA



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3.6 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3.6 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
10	JL. CANDINEGARA - LESMANA			5