

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl.Karanggude-Langgongsari(MIM Pejogol)



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.8 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
103	Jl.Karanggude-Langgongsari(MIM Pejogol)			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl.Karanggude-Langgongsari(MIM Pejogol)



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
103	Jl.Karanggude-Langgongsari(MIM Pejogol)			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl.Karanggude-Langgongsari(MIM Pejogol)



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
103	Jl.Karanggude-Langgongsari(MIM Pejogol)			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl.Karanggude-Langgongsari(MIM Pejogol)



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
103	Jl.Karanggude-Langgongsari(MIM Pejogol)			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl.Karanggude-Langgongsari(MIM Pejogol)



LOKASI : STA 0+800

LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
103	Jl.Karanggude-Langgongsari(MIM Pejogol)			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl.Karanggude-Langgongsari(MIM Pejogol)



LOKASI : STA 1+000

LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
103	Jl.Karanggude-Langgongsari(MIM Pejogol)			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl.Karanggude-Langgongsari(MIM Pejogol)



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
103	Jl.Karanggude-Langgongsari(MIM Pejogol)			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl.Karanggude-Langgongsari(MIM Pejogol)



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
103	Jl.Karanggude-Langgongsari(MIM Pejogol)			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl.Karanggude-Langgongsari(MIM Pejogol)



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal




LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
103	Jl.Karanggude-Langgongsari(MIM Pejogol)			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl.Karanggude-Langgongsari(MIM Pejogol)



LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
103	Jl.Karanggude-Langgongsari(MIM Pejogol)			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl.Karanggude-Langgongsari(MIM Pejogol)



LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+030

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
103	Jl.Karanggude-Langgongsari(MIM Pejogol)			11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl.Karanggude-Langgongsari(MIM Pejogol)



LOKASI : STA 2+090

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
103	Jl.Karanggude-Langgongsari(MIM Pejogol)			12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl.Karanggude-Langgongsari(MIM Pejogol)



LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal


LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
103	Jl.Karanggude-Langgongsari(MIM Pejogol)			12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl.Karanggude-Langgongsari(MIM Pejogol)



LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
103	Jl.Karanggude-Langgongsari(MIM Pejogol)			13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl.Karanggude-Langgongsari(MIM Pejogol)



LOKASI : STA 2+530

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
103	Jl.Karanggude-Langgongsari(MIM Pejogol)			14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl.Karanggude-Langgongsari(MIM Pejogol)



LOKASI : STA 2+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Makadam



LOKASI : STA 2+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Makadam

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
103	Jl.Karanggude-Langgongsari(MIM Pejogol)			15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl.Karanggude-Langgongsari(MIM Pejogol)



LOKASI : STA 2+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Makadam



LOKASI : STA 3+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Makadam

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
103	Jl.Karanggude-Langgongsari(MIM Pejogol)			16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl.Karanggude-Langgongsari(MIM Pejogol)



LOKASI : STA 3+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Makadam



LOKASI : STA 3+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Makadam

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
103	Jl.Karanggude-Langgongsari(MIM Pejogol)			17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl.Karanggude-Langgongsari(MIM Pejogol)



LOKASI : STA 3+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Makadam



LOKASI : STA 3+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
103	Jl.Karanggude-Langgongsari(MIM Pejogol)			18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl.Karanggude-Langgongsari(MIM Pejogol)



LOKASI : STA 3+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
103	Jl.Karanggude-Langgongsari(MIM Pejogol)	DPU KABUPATEN BANYUMAS	19

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl.Karanggude-Langgongsari(MIM Pejogol)



LOKASI : STA 3+700

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+800

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
103	Jl.Karanggude-Langgongsari(MIM Pejogol)	DPU KABUPATEN BANYUMAS	20

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024					
RUAS JALAN		: Jl.Cilongok-Batuanten(Pertigaan Batuanten)			
		Jl.Karanggude-Langgongsari(MIM Pejogol)			
					
LOKASI :	STA	3+900	LOKASI :	STA	4+000
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	3 M	LEBAR PERKERASAN	:	3 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
103	Jl.Karanggude-Langgongsari(MIM Pejogol)			21	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024					
RUAS JALAN		: Jl.Karanggude-Langgongsari(MIM Pejogol)			
					
LOKASI :	STA	4+100	LOKASI :	STA	4+200
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	3 M	LEBAR PERKERASAN	:	3 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
103	Jl.Karanggude-Langgongsari(MIM Pejogol)			22	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl.Karanggude-Langgongsari(MIM Pejogol)



LOKASI : STA 4+300

LOKASI : STA 4+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
103	Jl.Karanggude-Langgongsari(MIM Pejogol)			22

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl.Karanggude-Langgongsari(MIM Pejogol)



LOKASI : STA 4+500

LOKASI : STA

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN :
LEBAR PERKERASAN : M
CATATAN :

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
103	Jl.Karanggude-Langgongsari(MIM Pejogol)			22