

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024
RUAS JALAN : KARANGKEMOJING - CIRAHAB



LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
112	KARANGKEMOJING - CIRAHAB			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024
RUAS JALAN : KARANGKEMOJING - CIRAHAB



LOKASI : **STA 0+200**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+300**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
112	KARANGKEMOJING - CIRAHAB			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KARANGKEMOJING - CIRAHAB



LOKASI :	STA	0+400	LOKASI :	STA	0+500
KONDISI PERKERASAN	:	Sedang	KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN	:	4 M	LEBAR PERKERASAN	:	4 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
112	KARANGKEMOJING - CIRAHAB			3	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KARANGKEMOJING - CIRAHAB



LOKASI :	STA	0+600	LOKASI :	STA	0+700
KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Ringan	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	4 M	LEBAR PERKERASAN	:	4 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
112	KARANGKEMOJING - CIRAHAB			4	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KARANGKEMOJING - CIRAHAB



LOKASI :	STA	0+800	LOKASI :	STA	0+900
KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Ringan	KONDISI PERKERASAN	:	Sedang
LEBAR PERKERASAN	:	4 M	LEBAR PERKERASAN	:	4 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
112	KARANGKEMOJING - CIRAHAB			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KARANGKEMOJING - CIRAHAB



LOKASI :	STA	1+000	LOKASI :	STA	1+100
KONDISI PERKERASAN	:	Sedang	KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN	:	4 M	LEBAR PERKERASAN	:	4 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
112	KARANGKEMOJING - CIRAHAB			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KARANGKEMOJING - CIRAHAB



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
112	KARANGKEMOJING - CIRAHAB			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KARANGKEMOJING - CIRAHAB



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
112	KARANGKEMOJING - CIRAHAB			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KARANGKEMOJING - CIRAHAB



LOKASI :	STA	1+600	LOKASI :	STA	1+700
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	4 M	LEBAR PERKERASAN	:	4 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
112	KARANGKEMOJING - CIRAHAB			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KARANGKEMOJING - CIRAHAB



LOKASI :	STA	1+800	LOKASI :	STA	1+900
KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Ringan	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	4 M	LEBAR PERKERASAN	:	4 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
112	KARANGKEMOJING - CIRAHAB			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KARANGKEMOJING - CIRAHAB



LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
112	KARANGKEMOJING - CIRAHAB			11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KARANGKEMOJING - CIRAHAB



LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
112	KARANGKEMOJING - CIRAHAB			12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KARANGKEMOJING - CIRAHAB



LOKASI :	STA	2+400	LOKASI :	STA	2+500
KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Berat	KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN	:	3 M	LEBAR PERKERASAN	:	3 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
112	KARANGKEMOJING - CIRAHAB			13	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KARANGKEMOJING - CIRAHAB



LOKASI :	STA	2+600	LOKASI :	STA	2+700
KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Berat	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	3 M	LEBAR PERKERASAN	:	3 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
112	KARANGKEMOJING - CIRAHAB			14	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KARANGKEMOJING - CIRAHAB



LOKASI :	STA	2+800	LOKASI :	STA	2+900
KONDISI PERKERASAN :		Baik	KONDISI PERKERASAN :		Baik
LEBAR PERKERASAN :		3 M	LEBAR PERKERASAN :		3 M
CATATAN :		Aspal	CATATAN :		Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
112	KARANGKEMOJING - CIRAHAB			15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KARANGKEMOJING - CIRAHAB



LOKASI :	STA	3+000	LOKASI :	STA	3+100
KONDISI PERKERASAN :		Rusak Berat	KONDISI PERKERASAN :		Baik
LEBAR PERKERASAN :		3 M	LEBAR PERKERASAN :		3 M
CATATAN :		Aspal	CATATAN :		Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
112	KARANGKEMOJING - CIRAHAB			16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KARANGKEMOJING - CIRAHAB



LOKASI :	STA	3+200	LOKASI :	STA	3+300
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	3 M	LEBAR PERKERASAN	:	3 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
112	KARANGKEMOJING - CIRAHAB			17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KARANGKEMOJING - CIRAHAB



LOKASI :	STA	3+400	LOKASI :	STA	3+500
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	3 M	LEBAR PERKERASAN	:	3 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
112	KARANGKEMOJING - CIRAHAB			18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KARANGKEMOJING - CIRAHAB



LOKASI : STA 3+600

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 3+700

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
112	KARANGKEMOJING - CIRAHAB			19

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KARANGKEMOJING - CIRAHAB



LOKASI : STA 3+800

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 3+900

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
112	KARANGKEMOJING - CIRAHAB			20

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KARANGKEMOJING - CIRAHAB



LOKASI : STA 4+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Macadam



LOKASI : STA 4+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Macadam

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
112	KARANGKEMOJING - CIRAHAB			21

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KARANGKEMOJING - CIRAHAB



LOKASI : STA 4+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 4+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
112	KARANGKEMOJING - CIRAHAB			22

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KARANGKEMOJING - CIRAHAB



LOKASI : STA 4+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 4+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
112	KARANGKEMOJING - CIRAHAB			23

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KARANGKEMOJING - CIRAHAB



LOKASI : STA 4+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 4+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
112	KARANGKEMOJING - CIRAHAB			24

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KARANGKEMOJING - CIRAHAB



LOKASI : STA 4+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 4+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
112	KARANGKEMOJING - CIRAHAB			25

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KARANGKEMOJING - CIRAHAB



LOKASI : STA 5+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 5+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
112	KARANGKEMOJING - CIRAHAB			26

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KARANGKEMOJING - CIRAHAB



LOKASI : STA 5+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 5+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
112	KARANGKEMOJING - CIRAHAB			27

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KARANGKEMOJING - CIRAHAB



LOKASI : STA 5+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 5+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
112	KARANGKEMOJING - CIRAHAB			28

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KARANGKEMOJING - CIRAHAB



LOKASI : STA 5+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 5+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
112	KARANGKEMOJING - CIRAHAB			29

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KARANGKEMOJING - CIRAHAB



LOKASI : STA 5+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 5+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
112	KARANGKEMOJING - CIRAHAB			30

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KARANGKEMOJING - CIRAHAB



LOKASI : STA 6+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 6+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
112	KARANGKEMOJING - CIRAHAB			31

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KARANGKEMOJING - CIRAHAB



LOKASI : STA 6+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 6+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
112	KARANGKEMOJING - CIRAHAB			32

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KARANGKEMOJING - CIRAHAB



LOKASI : STA 6+350

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Macadam



LOKASI : STA 6+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Macadam

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
112	KARANGKEMOJING - CIRAHAB			33

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KARANGKEMOJING - CIRAHAB



LOKASI : STA 6+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Macadam



LOKASI : STA 6+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Macadam

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
112	KARANGKEMOJING - CIRAHAB			34

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KARANGKEMOJING - CIRAHAB



LOKASI : STA 6+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Macadam

LOKASI : STA 6+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Macadam

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
112	KARANGKEMOJING - CIRAHAB			35

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KARANGKEMOJING - CIRAHAB



LOKASI : STA 6+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Macadam

LOKASI : STA 6+950

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
112	KARANGKEMOJING - CIRAHAB			36

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KARANGKEMOJING - CIRAHAB



LOKASI : STA 7+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 7+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
112	KARANGKEMOJING - CIRAHAB			37

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KARANGKEMOJING - CIRAHAB



LOKASI : STA 7+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 7+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
112	KARANGKEMOJING - CIRAHAB			38

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KARANGKEMOJING - CIRAHAB



LOKASI : STA 7+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 7+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
112	KARANGKEMOJING - CIRAHAB			39

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KARANGKEMOJING - CIRAHAB



LOKASI : STA 7+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 7+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
112	KARANGKEMOJING - CIRAHAB			40

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KARANGKEMOJING - CIRAHAB



LOKASI : STA 7+800

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 7+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
112	KARANGKEMOJING - CIRAHAB			41

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KARANGKEMOJING - CIRAHAB



LOKASI : STA 8+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 2 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 8+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 2 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
112	KARANGKEMOJING - CIRAHAB			42

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KARANGKEMOJING - CIRAHAB



LOKASI : STA 8+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 2 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 8+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 2 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
112	KARANGKEMOJING - CIRAHAB			43

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KARANGKEMOJING - CIRAHAB



LOKASI : STA 8+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 2 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 8+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 2 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
112	KARANGKEMOJING - CIRAHAB			44

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KARANGKEMOJING - CIRAHAB



LOKASI : STA 8+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 8+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
112	KARANGKEMOJING - CIRAHAB			45

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KARANGKEMOJING - CIRAHAB



LOKASI : STA 8+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 8+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
112	KARANGKEMOJING - CIRAHAB			46

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KARANGKEMOJING - CIRAHAB



LOKASI : STA 9+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 9+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
112	KARANGKEMOJING - CIRAHAB			47

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KARANGKEMOJING - CIRAHAB



LOKASI : STA 9+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 9+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
112	KARANGKEMOJING - CIRAHAB			48

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KARANGKEMOJING - CIRAHAB



LOKASI : STA 9+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 9+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
112	KARANGKEMOJING - CIRAHAB			49

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KARANGKEMOJING - CIRAHAB



LOKASI : STA 9+600

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 9+700

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
112	KARANGKEMOJING - CIRAHAB			50

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KARANGKEMOJING - CIRAHAB



LOKASI :	STA	9+800	LOKASI :	STA	9+900
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	2.5 M	LEBAR PERKERASAN	:	2.5 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
112	KARANGKEMOJING - CIRAHAB			51

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KARANGKEMOJING - CIRAHAB



LOKASI :	STA	10+000	LOKASI :	STA	10+100
KONDISI PERKERASAN	:	Sedang	KONDISI PERKERASAN	:	Sedang
LEBAR PERKERASAN	:	2.5 M	LEBAR PERKERASAN	:	2.5 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
112	KARANGKEMOJING - CIRAHAB			52

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KARANGKEMOJING - CIRAHAB



LOKASI :	STA	10+200	LOKASI :	STA	10+300
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Sedang
LEBAR PERKERASAN	:	2.5 M	LEBAR PERKERASAN	:	2.5 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
112	KARANGKEMOJING - CIRAHAB			53	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KARANGKEMOJING - CIRAHAB



LOKASI :	STA	10+400	LOKASI :	STA	10+500
KONDISI PERKERASAN	:	Sedang	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	2.5 M	LEBAR PERKERASAN	:	2.5 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
112	KARANGKEMOJING - CIRAHAB			54	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KARANGKEMOJING - CIRAHAB



LOKASI : STA 10+600

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 10+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
112	KARANGKEMOJING - CIRAHAB			55

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KARANGKEMOJING - CIRAHAB



LOKASI : STA 10+800

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 10+900

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
112	KARANGKEMOJING - CIRAHAB			56

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KARANGKEMOJING - CIRAHAB



LOKASI :	STA	11+000	LOKASI :	STA	11+100
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Sedang
LEBAR PERKERASAN	:	2.5 M	LEBAR PERKERASAN	:	2.5 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
112	KARANGKEMOJING - CIRAHAB			57	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KARANGKEMOJING - CIRAHAB



LOKASI :	STA	11+200	LOKASI :	STA	11+300
KONDISI PERKERASAN	:	Sedang	KONDISI PERKERASAN	:	Sedang
LEBAR PERKERASAN	:	2.5 M	LEBAR PERKERASAN	:	2.5 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
112	KARANGKEMOJING - CIRAHAB			58	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KARANGKEMOJING - CIRAHAB



LOKASI :	STA	11+400	LOKASI :	STA	11+500
KONDISI PERKERASAN	:	Sedang	KONDISI PERKERASAN	:	Sedang
LEBAR PERKERASAN	:	2.5 M	LEBAR PERKERASAN	:	2.5 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
112	KARANGKEMOJING - CIRAHAB			59

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KARANGKEMOJING - CIRAHAB



LOKASI :	STA	11+600	LOKASI :	STA	11+700
KONDISI PERKERASAN	:	Sedang	KONDISI PERKERASAN	:	Sedang
LEBAR PERKERASAN	:	3 M	LEBAR PERKERASAN	:	3 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
112	KARANGKEMOJING - CIRAHAB			60

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KARANGKEMOJING - CIRAHAB



LOKASI : STA 11+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 11+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
112	KARANGKEMOJING - CIRAHAB			61

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KARANGKEMOJING - CIRAHAB



LOKASI : STA 12+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 12+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
112	KARANGKEMOJING - CIRAHAB			62

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KARANGKEMOJING - CIRAHAB



LOKASI : STA 12+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 12+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
112	KARANGKEMOJING - CIRAHAB			63

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KARANGKEMOJING - CIRAHAB



LOKASI : STA 12+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 12+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
112	KARANGKEMOJING - CIRAHAB			64

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KARANGKEMOJING - CIRAHAB



LOKASI : STA 12+600

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 12+650 Real

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
112	KARANGKEMOJING - CIRAHAB			65

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KARANGKEMOJING - CIRAHAB




LOKASI : STA 10+200 SK

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA

KONDISI PERKERASAN :

LEBAR PERKERASAN : M

CATATAN :

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
112	KARANGKEMOJING - CIRAHAB			65