

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEDUNGURANG - PETAHUNAN (CIMENGA)



26 Okt 2024 09:32:50
7,376917S 109,016287E
Kabupaten Banyumas
#NO RUAS 113
#Survey SDI & RNI #DPU Kab. Banyumas #0+000



26 Okt 2024 09:33:40
7,376002S 109,016508E
Kabupaten Banyumas
#NO RUAS 113
#Survey SDI & RNI #DPU Kab. Banyumas #0+100

LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
113	KEDUNGURANG - PETAHUNAN (CIMENGA)			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEDUNGURANG - PETAHUNAN (CIMENGA)



26 Okt 2024 09:34:08
7,374990S 109,016730E
Kabupaten Banyumas
#NO RUAS 113
#Survey SDI & RNI #DPU Kab. Banyumas #0+200



26 Okt 2024 09:34:31
7,374235S 109,016940E
Kabupaten Banyumas
#NO RUAS 113
#Survey SDI & RNI #DPU Kab. Banyumas #0+300

LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
113	KEDUNGURANG - PETAHUNAN (CIMENGA)			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEDUNGURANG - PETAHUNAN (CIMENGA)



26 Okt 2024 09:34:57
7,373407S 109,017432E
Kabupaten Banyumas
#NO RUAS 113
#Survey SDI & RNI #DPU Kab. Banyumas #0+400



26 Okt 2024 09:35:20
7,372727S 109,017890E
Kabupaten Banyumas
#NO RUAS 113
#Survey SDI & RNI #DPU Kab. Banyumas #0+500

LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
113	KEDUNGURANG - PETAHUNAN (CIMENGA)			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEDUNGURANG - PETAHUNAN (CIMENGA)



26 Okt 2024 09:35:50
7,371982S 109,018375E
Kabupaten Banyumas
#NO RUAS 113
#Survey SDI & RNI #DPU Kab. Banyumas #0+600



26 Okt 2024 09:36:18
7,371648S 109,019168E
Kabupaten Banyumas
#NO RUAS 113
#Survey SDI & RNI #DPU Kab. Banyumas #0+700

LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
113	KEDUNGURANG - PETAHUNAN (CIMENGA)			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEDUNGURANG - PETAHUNAN (CIMENGA)



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
113	KEDUNGURANG - PETAHUNAN (CIMENGA)			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEDUNGURANG - PETAHUNAN (CIMENGA)



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
113	KEDUNGURANG - PETAHUNAN (CIMENGA)			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEDUNGURANG - PETAHUNAN (CIMENGA)



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+225

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
113	KEDUNGURANG - PETAHUNAN (CIMENGA)			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEDUNGURANG - PETAHUNAN (CIMENGA)



LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
113	KEDUNGURANG - PETAHUNAN (CIMENGA)			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEDUNGURANG - PETAHUNAN (CIMENGA)



LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
113	KEDUNGURANG - PETAHUNAN (CIMENGA)			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEDUNGURANG - PETAHUNAN (CIMENGA)



LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
113	KEDUNGURANG - PETAHUNAN (CIMENGA)			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEDUNGURANG - PETAHUNAN (CIMENGA)



26 Okt 2024 09:47:45
7,368388S 109,027269E
Kabupaten Banyumas
#NO RUAS 113
#Survey SDI & RNI #DPU Kab. Banyumas #1+900



26 Okt 2024 09:48:26
7,367178S 109,026875E
Kabupaten Banyumas
#NO RUAS 113
#Survey SDI & RNI #DPU Kab. Banyumas #2+000

LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
113	KEDUNGURANG - PETAHUNAN (CIMENGA)			11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEDUNGURANG - PETAHUNAN (CIMENGA)



26 Okt 2024 09:48:59
7,366178S 109,026835E
Kabupaten Banyumas
#NO RUAS 113
#Survey SDI & RNI #DPU Kab. Banyumas #2+100



26 Okt 2024 09:49:32
7,365550S 109,027305E
Kabupaten Banyumas
#NO RUAS 113
#Survey SDI & RNI #DPU Kab. Banyumas #2+200

LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
113	KEDUNGURANG - PETAHUNAN (CIMENGA)			12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEDUNGURANG - PETAHUNAN (CIMENGA)



LOKASI : STA 2+230

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
113	KEDUNGURANG - PETAHUNAN (CIMENGA)			13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEDUNGURANG - PETAHUNAN (CIMENGA)



LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+450

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
113	KEDUNGURANG - PETAHUNAN (CIMENGA)			14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEDUNGURANG - PETAHUNAN (CIMENGA)



LOKASI : STA 2+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+600

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
113	KEDUNGURANG - PETAHUNAN (CIMENGA)			15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEDUNGURANG - PETAHUNAN (CIMENGA)



LOKASI : STA 2+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
113	KEDUNGURANG - PETAHUNAN (CIMENGA)			16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEDUNGURANG - PETAHUNAN (CIMENGA)



26 Okt 2024 10:10:21
7,361723S 109,032978E
Kabupaten Banyumas
#NO RUAS 113
#Survey SDI & RNI #DPU Kab. Banyumas #2+900



26 Okt 2024 10:11:04
7,361612S 109,033080E
Kabupaten Banyumas
#NO RUAS 113
#Survey SDI & RNI #DPU Kab. Banyumas #3+000

LOKASI : STA 2+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 3+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
113	KEDUNGURANG - PETAHUNAN (CIMENGA)			17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEDUNGURANG - PETAHUNAN (CIMENGA)



26 Okt 2024 10:11:43
7,361785S 109,034232E
Kabupaten Banyumas
#NO RUAS 113
#Survey SDI & RNI #DPU Kab. Banyumas #3+100



26 Okt 2024 10:12:23
7,361877S 109,035172E
Kabupaten Banyumas
#NO RUAS 113
#Survey SDI & RNI #DPU Kab. Banyumas #3+200

LOKASI : STA 3+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 3+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
113	KEDUNGURANG - PETAHUNAN (CIMENGA)			18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEDUNGURANG - PETAHUNAN (CIMENGA)



LOKASI : STA 3+270

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
113	KEDUNGURANG - PETAHUNAN (CIMENGA)			19

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEDUNGURANG - PETAHUNAN (CIMENGA)



LOKASI : STA 3+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
113	KEDUNGURANG - PETAHUNAN (CIMENGA)			20

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEDUNGURANG - PETAHUNAN (CIMENGA)



LOKASI : STA 3+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
113	KEDUNGURANG - PETAHUNAN (CIMENGA)			21

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEDUNGURANG - PETAHUNAN (CIMENGA)



LOKASI : STA 3+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
113	KEDUNGURANG - PETAHUNAN (CIMENGA)			22

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEDUNGURANG - PETAHUNAN (CIMENGA)



LOKASI : STA 4+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 4+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
113	KEDUNGURANG - PETAHUNAN (CIMENGA)			23

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEDUNGURANG - PETAHUNAN (CIMENGA)



LOKASI : STA 4+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 4+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
113	KEDUNGURANG - PETAHUNAN (CIMENGA)			24

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEDUNGURANG - PETAHUNAN (CIMENGA)



LOKASI : STA 4+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 4+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
113	KEDUNGURANG - PETAHUNAN (CIMENGA)			25

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEDUNGURANG - PETAHUNAN (CIMENGA)



LOKASI : STA 4+550

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 4+600

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
113	KEDUNGURANG - PETAHUNAN (CIMENGA)			26

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEDUNGURANG - PETAHUNAN (CIMENGA)



LOKASI : STA 4+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 4+800

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
113	KEDUNGURANG - PETAHUNAN (CIMENGA)			27

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEDUNGURANG - PETAHUNAN (CIMENGA)



LOKASI : STA 4+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 5+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
113	KEDUNGURANG - PETAHUNAN (CIMENGA)			28

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEDUNGURANG - PETAHUNAN (CIMENGA)



LOKASI : STA 5+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 5+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
113	KEDUNGURANG - PETAHUNAN (CIMENGA)			29

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEDUNGURANG - PETAHUNAN (CIMENGA)



LOKASI : STA 5+250

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 5+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
113	KEDUNGURANG - PETAHUNAN (CIMENGA)			30

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEDUNGURANG - PETAHUNAN (CIMENGA)



LOKASI : STA 5+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 5+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
113	KEDUNGURANG - PETAHUNAN (CIMENGA)			31

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEDUNGURANG - PETAHUNAN (CIMENGA)



LOKASI : STA 5+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 5+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
113	KEDUNGURANG - PETAHUNAN (CIMENGA)			32