

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. GUMELAR - TLAGA (CIPICUNG)



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
115	JL. GUMELAR - TLAGA (CIPICUNG)			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. GUMELAR - TLAGA (CIPICUNG)



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
115	JL. GUMELAR - TLAGA (CIPICUNG)			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. GUMELAR - TLAGA (CIPICUNG)



LOKASI :	STA	0+400	LOKASI :	STA	0+500
KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Ringan	KONDISI PERKERASAN	:	Sedang
LEBAR PERKERASAN	:	3 M	LEBAR PERKERASAN	:	3 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
115	JL. GUMELAR - TLAGA (CIPICUNG)			3	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. GUMELAR - TLAGA (CIPICUNG)



LOKASI :	STA	0+600	LOKASI :	STA	0+700
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Sedang
LEBAR PERKERASAN	:	3 M	LEBAR PERKERASAN	:	3 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
115	JL. GUMELAR - TLAGA (CIPICUNG)			4	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. GUMELAR - TLAGA (CIPICUNG)



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
115	JL. GUMELAR - TLAGA (CIPICUNG)			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. GUMELAR - TLAGA (CIPICUNG)



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
115	JL. GUMELAR - TLAGA (CIPICUNG)			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. GUMELAR - TLAGA (CIPICUNG)



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
115	JL. GUMELAR - TLAGA (CIPICUNG)	DPU KABUPATEN BANYUMAS	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. GUMELAR - TLAGA (CIPICUNG)



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
115	JL. GUMELAR - TLAGA (CIPICUNG)	DPU KABUPATEN BANYUMAS	8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. GUMELAR - TLAGA (CIPICUNG)



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3.1 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3.1 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
115	JL. GUMELAR - TLAGA (CIPICUNG)			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. GUMELAR - TLAGA (CIPICUNG)



LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3.1 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+850

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Macadam

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
115	JL. GUMELAR - TLAGA (CIPICUNG)			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. GUMELAR - TLAGA (CIPICUNG)



LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Macadam

LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Macadam

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
115	JL. GUMELAR - TLAGA (CIPICUNG)			11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. GUMELAR - TLAGA (CIPICUNG)



LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Macadam

LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Macadam

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
115	JL. GUMELAR - TLAGA (CIPICUNG)			12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. GUMELAR - TLAGA (CIPICUNG)



LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Macadam

LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Macadam

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
115	JL. GUMELAR - TLAGA (CIPICUNG)			13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. GUMELAR - TLAGA (CIPICUNG)



LOKASI : STA 2+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Macadam

LOKASI : STA 2+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Macadam

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
115	JL. GUMELAR - TLAGA (CIPICUNG)			14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. GUMELAR - TLAGA (CIPICUNG)



LOKASI : STA 2+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Macadam

LOKASI : STA 2+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Macadam

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
115	JL. GUMELAR - TLAGA (CIPICUNG)			15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. GUMELAR - TLAGA (CIPICUNG)



LOKASI : STA 2+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Macadam

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
115	JL. GUMELAR - TLAGA (CIPICUNG)			16