

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : MARGASANA - MENGANTI



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
116	MARGASANA - MENGANTI			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : MARGASANA - MENGANTI



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
116	MARGASANA - MENGANTI			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : MARGASANA - MENGANTI



LOKASI : STA 0+400

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
116	MARGASANA - MENGANTI			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : MARGASANA - MENGANTI



LOKASI : STA 0+600

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
116	MARGASANA - MENGANTI			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : MARGASANA - MENGANTI



LOKASI : STA 0+800

LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
116	MARGASANA - MENGANTI			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : MARGASANA - MENGANTI



LOKASI : STA 1+000

LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
116	MARGASANA - MENGANTI			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : MARGASANA - MENGANTI



LOKASI : STA 1+200

LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
116	MARGASANA - MENGANTI			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : MARGASANA - MENGANTI



LOKASI : STA 1+400

LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
116	MARGASANA - MENGANTI			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : MARGASANA - MENGANTI



LOKASI : STA 1+600

LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Beart

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
116	MARGASANA - MENGANTI			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : MARGASANA - MENGANTI



LOKASI : STA 1+800

LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
116	MARGASANA - MENGANTI			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : MARGASANA - MENGANTI



LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
116	MARGASANA - MENGANTI			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : MARGASANA - MENGANTI



LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
116	MARGASANA - MENGANTI			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : MARGASANA - MENGANTI



LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
116	MARGASANA - MENGANTI			10


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : MARGASANA - MENGANTI



LOKASI : STA 2+580

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA

KONDISI PERKERASAN :
LEBAR PERKERASAN : M
CATATAN :

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
116	MARGASANA - MENGANTI			11