

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KALICUPAK LOR - KARANGDUREN



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4,5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
136	KALICUPAK LOR - KARANGDUREN			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KALICUPAK LOR - KARANGDUREN



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
136	KALICUPAK LOR - KARANGDUREN			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KALICUPAK LOR - KARANGDUREN



LOKASI :	STA	0+400	LOKASI :	STA	0+500
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	4 M	LEBAR PERKERASAN	:	4 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
136	KALICUPAK LOR - KARANGDUREN			3	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KALICUPAK LOR - KARANGDUREN



LOKASI :	STA	0+600	LOKASI :	STA	0+700
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	4 M	LEBAR PERKERASAN	:	4 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
136	KALICUPAK LOR - KARANGDUREN			4	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KALICUPAK LOR - KARANGDUREN



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
136	KALICUPAK LOR - KARANGDUREN			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KALICUPAK LOR - KARANGDUREN



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Baik


LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
136	KALICUPAK LOR - KARANGDUREN			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KALICUPAK LOR - KARANGDUREN



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
136	KALICUPAK LOR - KARANGDUREN			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KALICUPAK LOR - KARANGDUREN



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
136	KALICUPAK LOR - KARANGDUREN			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KALICUPAK LOR - KARANGDUREN



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
136	KALICUPAK LOR - KARANGDUREN			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KALICUPAK LOR - KARANGDUREN




LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
136	KALICUPAK LOR - KARANGDUREN			9