

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024
RUAS JALAN : PETIR - KALICUPAK LOR



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
138	PETIR - KALICUPAK LOR			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024
RUAS JALAN : PETIR - KALICUPAK LOR



LOKASI : STA 0+150

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
138	PETIR - KALICUPAK LOR			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : PETIR - KALICUPAK LOR



LOKASI : STA 0+280

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
138	PETIR - KALICUPAK LOR			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : PETIR - KALICUPAK LOR



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
138	PETIR - KALICUPAK LOR			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : PETIR - KALICUPAK LOR



LOKASI : STA 0+550

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
138	PETIR - KALICUPAK LOR			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : PETIR - KALICUPAK LOR



LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
138	PETIR - KALICUPAK LOR			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : PETIR - KALICUPAK LOR



LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
138	PETIR - KALICUPAK LOR			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : PETIR - KALICUPAK LOR



LOKASI : STA 1+050

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
138	PETIR - KALICUPAK LOR			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : PETIR - KALICUPAK LOR



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
138	PETIR - KALICUPAK LOR			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : PETIR - KALICUPAK LOR



LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+340

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
138	PETIR - KALICUPAK LOR			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : PETIR - KALICUPAK LOR



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
138	PETIR - KALICUPAK LOR			9