

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KALIORI - SROWOT



LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
140	KALIORI - SROWOT			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KALIORI - SROWOT



LOKASI : **STA 0+200**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+300**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
140	KALIORI - SROWOT			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KALIORI - SROWOT



LOKASI : **STA 0+400**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+500**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
140	KALIORI - SROWOT			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KALIORI - SROWOT



LOKASI : **STA 0+600**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+700**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
140	KALIORI - SROWOT			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KALIORI - SROWOT



LOKASI : **STA** **0+800**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA** **0+900**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS 140	NAMA RUAS KALIORI - SROWOT	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN 5
------------------------	--------------------------------------	-------------------------------	----------------	---------------------

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KALIORI - SROWOT



LOKASI : **STA** **1+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal


LOKASI : **STA** **1+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS 140	NAMA RUAS KALIORI - SROWOT	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN 6
------------------------	--------------------------------------	-------------------------------	----------------	---------------------

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KALIORI - SROWOT



LOKASI : **STA** **1+200**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA** **1+300**

KONDISI PERKERASAN : Baik



LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
140	KALIORI - SROWOT			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KALIORI - SROWOT



LOKASI : **STA** **1+400**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA** **1+500**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
140	KALIORI - SROWOT			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KALIORI - SROWOT



LOKASI : **STA 1+600**

LOKASI : **STA 1+700**


KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS 140	NAMA RUAS KALIORI - SROWOT	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN 9
------------------------	--------------------------------------	-------------------------------	----------------	---------------------

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KALIORI - SROWOT



LOKASI : **STA 1+800**

LOKASI : **STA 1+900**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS 140	NAMA RUAS KALIORI - SROWOT	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN 10
------------------------	--------------------------------------	-------------------------------	----------------	----------------------

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KALIORI - SROWOT



7 Okt 2024 09:50:46
7,506897S 109,315120E
Kabupaten Banyumas
#NO RUAS 140
#DPU Kab. Banyumas #Survey SDI & RNI #2+000



7 Okt 2024 09:51:29
7,507013S 109,315897E
Kabupaten Banyumas
#NO RUAS 140
#DPU Kab. Banyumas #Survey SDI & RNI #2+100

LOKASI : **STA 2+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 2+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
140	KALIORI - SROWOT			11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KALIORI - SROWOT



7 Okt 2024 09:52:14
7,506922S 109,317062E
Kabupaten Banyumas
#NO RUAS 140
#DPU Kab. Banyumas #Survey SDI & RNI #2+200



7 Okt 2024 09:52:50
7,506837S 109,347712E
Kabupaten Banyumas
#NO RUAS 140
#DPU Kab. Banyumas #Survey SDI & RNI #2+300

LOKASI : **STA 2+200**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 2+300**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
140	KALIORI - SROWOT			12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KALIORI - SROWOT



LOKASI : **STA 2+400**

LOKASI : **STA 2+500**

KONDISI PERKERASAN : Baik

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

LEBAR PERKERASAN : 3 M


CATATAN : Aspal

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
140	KALIORI - SROWOT			13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KALIORI - SROWOT



LOKASI : **STA 2+600**

LOKASI : **STA 2+700**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

LEBAR PERKERASAN : 4 M


CATATAN : Aspal

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
140	KALIORI - SROWOT			14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KALIORI - SROWOT



LOKASI : **STA 2+800**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 2+900**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
140	KALIORI - SROWOT			15