

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KALIBAGOR - PETIR



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
142	KALIBAGOR - PETIR			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KALIBAGOR - PETIR



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
142	KALIBAGOR - PETIR			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KALIBAGOR - PETIR



9 Okt 2024 10:24:33
7,472638S 109,303825E
Kabupaten Banyumas
#NO RUAS 142
#Survey SDI & RNI #DPU Kab. Banyumas #0+400



9 Okt 2024 10:25:14
7,472657S 109,304616E
Kabupaten Banyumas
#NO RUAS 142
#Survey SDI & RNI #DPU Kab. Banyumas #0+500

LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
142	KALIBAGOR - PETIR			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KALIBAGOR - PETIR



9 Okt 2024 10:26:06
7,472627S 109,305753E
Kabupaten Banyumas
#NO RUAS 142
#Survey SDI & RNI #DPU Kab. Banyumas #0+600



9 Okt 2024 10:26:52
7,472542S 109,306768E
Kabupaten Banyumas
#NO RUAS 142
#Survey SDI & RNI #DPU Kab. Banyumas #0+700

LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
142	KALIBAGOR - PETIR			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KALIBAGOR - PETIR



9 Okt 2024 10:27:42
7,472532S 109,307605E
Kabupaten Banyumas
#NO RUAS 142
#Survey SDI & RNI #DPU Kab. Banyumas #0+800



9 Okt 2024 10:28:30
7,472505S 109,308593E
Kabupaten Banyumas
#NO RUAS 142
#Survey SDI & RNI #DPU Kab. Banyumas #0+900

LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
142	KALIBAGOR - PETIR			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KALIBAGOR - PETIR



9 Okt 2024 10:29:34
7,472502S 109,308810E
Kabupaten Banyumas
#NO RUAS 142
#Survey SDI & RNI #DPU Kab. Banyumas #0+950



9 Okt 2024 10:30:19
7,471737S 109,308880E
Kabupaten Banyumas
#NO RUAS 142
#Survey SDI & RNI #DPU Kab. Banyumas #1+000

LOKASI : STA 0+950

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
142	KALIBAGOR - PETIR			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KALIBAGOR - PETIR



9 Okt 2024 10:31:06
7,470897S 109,308938E
Kabupaten Banyumas
#NO RUAS 142
#Survey SDI & RNI #DPU Kab. Banyumas #1+100

LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



9 Okt 2024 10:32:04
7,469270S 109,309068E
Kabupaten Banyumas
#NO RUAS 142
#Survey SDI & RNI #DPU Kab. Banyumas #1+200

LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
142	KALIBAGOR - PETIR			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KALIBAGOR - PETIR



9 Okt 2024 10:32:43
7,468475S 109,309150E
Kabupaten Banyumas
#NO RUAS 142
#Survey SDI & RNI #DPU Kab. Banyumas #1+300

LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



9 Okt 2024 10:33:29
7,467435S 109,309238E
Kabupaten Banyumas
#NO RUAS 142
#Survey SDI & RNI #DPU Kab. Banyumas #1+400

LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
142	KALIBAGOR - PETIR			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KALIBAGOR - PETIR



9 Okt 2024 10:35:19
7.466838S 109.309312E
Kabupaten Banyumas
#NO RUAS 142
#Survey SDI & RNI #DPU Kab. Banyumas #1+500

LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



9 Okt 2024 10:36:00
7.466520S 109.309388E
Kabupaten Banyumas
#NO RUAS 142
#Survey SDI & RNI #DPU Kab. Banyumas #1+600

LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
142	KALIBAGOR - PETIR			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KALIBAGOR - PETIR



9 Okt 2024 10:36:51
7.466748S 109.309412E
Kabupaten Banyumas
#NO RUAS 142
#Survey SDI & RNI #DPU Kab. Banyumas #1+700

LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



9 Okt 2024 10:37:46
7.464972S 109.309500E
Kabupaten Banyumas
#NO RUAS 142
#Survey SDI & RNI #DPU Kab. Banyumas #1+800

LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 7 M

CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
142	KALIBAGOR - PETIR			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KALIBAGOR - PETIR



LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 7 M

CATATAN : Beton



LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 7 M

CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
142	KALIBAGOR - PETIR			11