

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024
RUAS JALAN : Jl.Syekh Makdum Ali



LOKASI : STA 0+000

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 10 M
CATATAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
167	Jl.Syekh Makdum Ali			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024
RUAS JALAN : Jl.Syekh Makdum Ali



LOKASI : STA 0+200

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
162	Jl.Syekh Makdum Ali			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl.Syekh Makdum Ali



LOKASI : STA 0+400

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
167	Jl.Syekh Makdum Ali			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl.Syekh Makdum Ali



LOKASI : STA 0+600

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
167	Jl.Syekh Makdum Ali			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl.Syekh Makdum Ali



LOKASI : STA 0+800

LOKASI : STA 0+900


KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
167	Jl.Syekh Makdum Ali			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl.Syekh Makdum Ali



LOKASI : STA 0+950

LOKASI : STA

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 10 M
CATATAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN :
LEBAR PERKERASAN : M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
167	Jl.Syekh Makdum Ali			6