

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KEBASEN - SAMPANG



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
172	JL. KEBASEN - SAMPANG			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KEBASEN - SAMPANG



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
172	JL. KEBASEN - SAMPANG			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KEBASEN - SAMPANG



LOKASI :	STA	0+400	LOKASI :	STA	0+500
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	4 M	LEBAR PERKERASAN	:	4 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
172	JL. KEBASEN - SAMPANG			3	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KEBASEN - SAMPANG



LOKASI :	STA	0+600	LOKASI :	STA	0+700
KONDISI PERKERASAN	:	Sedang	KONDISI PERKERASAN	:	Sedang
LEBAR PERKERASAN	:	4 M	LEBAR PERKERASAN	:	4 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
172	JL. KEBASEN - SAMPANG			4	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KEBASEN - SAMPANG



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
172	JL. KEBASEN - SAMPANG			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KEBASEN - SAMPANG



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
172	JL. KEBASEN - SAMPANG			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KEBASEN - SAMPANG



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
172	JL. KEBASEN - SAMPANG			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KEBASEN - SAMPANG



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
172	JL. KEBASEN - SAMPANG			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KEBASEN - SAMPANG



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
172	JL. KEBASEN - SAMPANG			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KEBASEN - SAMPANG



LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
172	JL. KEBASEN - SAMPANG			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KEBASEN - SAMPANG



LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
172	JL. KEBASEN - SAMPANG			11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KEBASEN - SAMPANG



LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
172	JL. KEBASEN - SAMPANG			12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KEBASEN - SAMPANG



LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
172	JL. KEBASEN - SAMPANG			13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KEBASEN - SAMPANG



LOKASI : STA 2+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
172	JL. KEBASEN - SAMPANG			14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KEBASEN - SAMPANG



11 Okt 2024 10:48:51 WIB
7,55814S 109,20312E
Kecamatan Kebasen
#NO RUAS 172 #STA 2+800
#Survey SDI & RNI #DPU Kab. Banyumas



11 Okt 2024 10:50:05 WIB
7,55814S 109,20316E
Kecamatan Sampang
#NO RUAS 172 #STA 2+900
#Survey SDI & RNI #DPU Kab. Banyumas

LOKASI : STA 2+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
172	JL. KEBASEN - SAMPANG			15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KEBASEN - SAMPANG



11 Okt 2024 10:51:28 WIB
7,56002S 109,20318E
Kecamatan Sampang
#NO RUAS 172 #STA 3+000
#Survey SDI & RNI #DPU Kab. Banyumas



11 Okt 2024 10:52:26 WIB
7,56094S 109,20322E
Kecamatan Kebasen
#NO RUAS 172 #STA 3+100
#Survey SDI & RNI #DPU Kab. Banyumas

LOKASI : STA 3+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 3+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
172	JL. KEBASEN - SAMPANG			16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KEBASEN - SAMPANG



LOKASI : STA 3+170

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+850

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
172	JL. KEBASEN - SAMPANG			17