

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KALIWEDI - SAWANGAN



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
181	KALIWEDI - SAWANGAN			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KALIWEDI - SAWANGAN



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
181	KALIWEDI - SAWANGAN			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KALIWEDI - SAWANGAN



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
181	KALIWEDI - SAWANGAN			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KALIWEDI - SAWANGAN



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
181	KALIWEDI - SAWANGAN			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KALIWEDI - SAWANGAN



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
181	KALIWEDI - SAWANGAN			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KALIWEDI - SAWANGAN



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang


LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
181	KALIWEDI - SAWANGAN			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KALIWEDI - SAWANGAN



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 7 M

CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
181	KALIWEDI - SAWANGAN			7