

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. CINDAGA - BTS. CILACAP (DS. BRANI)



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Beton

LOKASI : STA 0+010

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
184	JL. CINDAGA - BTS. CILACAP (DS. BRANI)			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. CINDAGA - BTS. CILACAP (DS. BRANI)



LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
184	JL. CINDAGA - BTS. CILACAP (DS. BRANI)			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024


RUAS JALAN : JL. CINDAGA - BTS. CILACAP (DS. BRANI)



LOKASI :	STA	0+300	LOKASI :	STA	0+400
KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Ringan	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	4 M	LEBAR PERKERASAN	:	4 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
184	JL. CINDAGA - BTS. CILACAP (DS. BRANI)			3	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. CINDAGA - BTS. CILACAP (DS. BRANI)



LOKASI :	STA	0+410	LOKASI :	STA	
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	
LEBAR PERKERASAN	:	4 M	LEBAR PERKERASAN	:	M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
184	JL. CINDAGA - BTS. CILACAP (DS. BRANI)			3	