

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024**

**RUAS JALAN : Keniten - Peninis**



LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 5 M  
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
188	Keniten - Peninis			1

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024**

**RUAS JALAN : Keniten - Peninis**



LOKASI : **STA 0+200**

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+300**

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
188	Keniten - Peninis			2

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024**

RUAS JALAN : Keniten - Peninis



LOKASI :           **STA           0+400**

LOKASI :           **STA           0+500**

KONDISI PERKERASAN           :    Baik  
LEBAR PERKERASAN            :    4            M  
CATATAN                            :    Aspal

KONDISI PERKERASAN           :    Baik  
LEBAR PERKERASAN            :    4            M  
CATATAN                            :    Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
188	Keniten - Peninis			3

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024**

RUAS JALAN : Keniten - Peninis



LOKASI :           **STA           0+600**

LOKASI :           **STA           0+700**

KONDISI PERKERASAN           :    Baik  
LEBAR PERKERASAN            :    4            M  
CATATAN                            :    Aspal

KONDISI PERKERASAN           :    Baik  
LEBAR PERKERASAN            :    4            M  
CATATAN                            :    Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
188	Keniten - Peninis			4

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024**

RUAS JALAN : Keniten - Peninis



22 Okt 2024 11:40:22  
7,364918S 109,205460E  
Kecamatan Kedungbanteng  
#No.Ruas 188 #STA 0+800  
#Survey SDI & RNI #DPU Kab. Banyumas



22 Okt 2024 11:41:18  
7,364467S 109,204965E  
#No.Ruas 188 #STA 0+900  
#Survey SDI & RNI #DPU Kab. Banyumas

LOKASI :           **STA**           **0+800**

LOKASI :           **STA**           **0+900**

KONDISI PERKERASAN           :    Baik  
LEBAR PERKERASAN            :    4            M  
CATATAN                            :    Aspal

KONDISI PERKERASAN           :    Baik  
LEBAR PERKERASAN            :    4            M  
CATATAN                            :    Aspal

NO. RUAS <b>188</b>	NAMA RUAS <b>Keniten - Peninis</b>	<b>DPU KABUPATEN BANYUMAS</b>	PETUGAS SURVEY	HALAMAN <b>5</b>
------------------------	---------------------------------------	-------------------------------	----------------	---------------------

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024**

RUAS JALAN : Keniten - Peninis



22 Okt 2024 11:41:57  
7,363797S 109,205053E  
#No.Ruas 188 #STA 1+000  
#Survey SDI & RNI #DPU Kab. Banyumas



22 Okt 2024 11:42:52  
7,362888S 109,204750E  
#No.Ruas 188 #STA 1+100  
#Survey SDI & RNI #DPU Kab. Banyumas

LOKASI :           **STA**           **1+000**

LOKASI :           **STA**           **1+100**

KONDISI PERKERASAN           :    Baik  
LEBAR PERKERASAN            :    4            M  
CATATAN                            :    Aspal

KONDISI PERKERASAN           :    Baik  
LEBAR PERKERASAN            :    4            M  
CATATAN                            :    Aspal

NO. RUAS <b>188</b>	NAMA RUAS <b>Keniten - Peninis</b>	<b>DPU KABUPATEN BANYUMAS</b>	PETUGAS SURVEY	HALAMAN <b>6</b>
------------------------	---------------------------------------	-------------------------------	----------------	---------------------

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024**

RUAS JALAN : Keniten - Peninis



LOKASI :           **STA**                   **1+200**

LOKASI :           **STA**                   **1+300**

KONDISI PERKERASAN :       Rusak Berat

KONDISI PERKERASAN :       Baik

LEBAR PERKERASAN :       4                   M

LEBAR PERKERASAN :       4                   M

CATATAN :           Aspal

CATATAN :           Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
188	Keniten - Peninis			7

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024**

RUAS JALAN : Keniten - Peninis



LOKASI :           **STA**                   **1+400**

LOKASI :           **STA**                   **1+500**

KONDISI PERKERASAN :       Baik

KONDISI PERKERASAN :       Sedang

LEBAR PERKERASAN :       4                   M

LEBAR PERKERASAN :       4                   M

CATATAN :           Aspal

CATATAN :           Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
188	Keniten - Peninis			8

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024**

RUAS JALAN : Keniten - Peninis



LOKASI :           **STA           1+600**

LOKASI :           **STA           1+700**

KONDISI PERKERASAN           :     Sedang  
LEBAR PERKERASAN            :     4            M  
CATATAN                            :     Aspal

KONDISI PERKERASAN           :     Baik  
LEBAR PERKERASAN            :     4            M  
CATATAN                            :     Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
188	Keniten - Peninis			9

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024**

RUAS JALAN : Keniten - Peninis



LOKASI :           **STA           1+800**

LOKASI :           **STA           1+900**

KONDISI PERKERASAN           :     Baik  
LEBAR PERKERASAN            :     4            M  
CATATAN                            :     Aspal

KONDISI PERKERASAN           :     Baik  
LEBAR PERKERASAN            :     4            M  
CATATAN                            :     Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
188	Keniten - Peninis			10

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024**

**RUAS JALAN : Keniten - Peninis**



LOKASI : **STA 2+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 2+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
188	Keniten - Peninis			11

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024**

**RUAS JALAN : Keniten - Peninis**



LOKASI : **STA 2+200**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 2+300**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
188	Keniten - Peninis			12

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024**

RUAS JALAN : Keniten - Peninis



LOKASI :           **STA           2+400**

LOKASI :           **STA           2+500**

KONDISI PERKERASAN           :    Sedang  
LEBAR PERKERASAN            :    4            M  
CATATAN                            :    Aspal

KONDISI PERKERASAN           :    Baik  
LEBAR PERKERASAN            :    4            M  
CATATAN                            :    Aspal

NO. RUAS <b>188</b>	NAMA RUAS <b>Keniten - Peninis</b>	<b>DPU KABUPATEN BANYUMAS</b>	PETUGAS SURVEY	HALAMAN <b>13</b>
------------------------	---------------------------------------	-------------------------------	----------------	----------------------

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024**

RUAS JALAN : Keniten - Peninis



LOKASI :           **STA           2+600**

LOKASI :           **STA           2+700**

KONDISI PERKERASAN           :    Baik  
LEBAR PERKERASAN            :    4            M  
CATATAN                            :    Aspal

KONDISI PERKERASAN           :    Baik  
LEBAR PERKERASAN            :    4            M  
CATATAN                            :    Aspal

NO. RUAS <b>188</b>	NAMA RUAS <b>Keniten - Peninis</b>	<b>DPU KABUPATEN BANYUMAS</b>	PETUGAS SURVEY	HALAMAN <b>14</b>
------------------------	---------------------------------------	-------------------------------	----------------	----------------------

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024**

**RUAS JALAN : LOSARI - PRAPAG LOR**



22 Okt 2024 11:57:06  
7,354285S 109,197830E  
#No.Ruas 188 #STA 2+800  
#Survey SDI & RNI #DPU Kab. Banyumas



22 Okt 2024 11:57:55  
7,353395S 109,197747E  
#No.Ruas 188 #STA 2+900  
#Survey SDI & RNI #DPU Kab. Banyumas

LOKASI :           **STA           2+800**

LOKASI :           **STA           2+900**

KONDISI PERKERASAN :       Baik

KONDISI PERKERASAN :       Baik

LEBAR PERKERASAN :       4           M

LEBAR PERKERASAN :       4           M

CATATAN :           Aspal

CATATAN :           Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
188	LOSARI - PRAPAG LOR	DPU KABUPATEN BANYUMAS	13

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024**

**RUAS JALAN : Keniten - Peninis**



22 Okt 2024 11:58:40  
7,352543S 109,197630E  
#No.Ruas 188 #STA 3+000  
#Survey SDI & RNI #DPU Kab. Banyumas



22 Okt 2024 11:59:31  
7,351753S 109,197312E  
#No.Ruas 188 #STA 3+100  
#Survey SDI & RNI #DPU Kab. Banyumas

LOKASI :           **STA           3+000**

LOKASI :           **STA           3+100**

KONDISI PERKERASAN :       Baik

KONDISI PERKERASAN :       Baik

LEBAR PERKERASAN :       4           M

LEBAR PERKERASAN :       4           M

CATATAN :           Aspal

CATATAN :           Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
188	LOSARI - PRAPAG LOR	DPU KABUPATEN BANYUMAS	14



**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024**

**RUAS JALAN : Keniten - Peninis**



LOKASI : **STA 3+200**

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 3+300**

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
CATATAN : Aspal

NO. RUAS <b>188</b>	NAMA RUAS <b>LOSARI - PRAPAG LOR</b>	<b>DPU KABUPATEN BANYUMAS</b>	PETUGAS SURVEY	HALAMAN <b>15</b>
------------------------	---	-------------------------------	----------------	----------------------

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024**

**RUAS JALAN : Keniten - Peninis**



LOKASI : **STA 3+400**

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 3+500**

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
CATATAN : Aspal

NO. RUAS <b>188</b>	NAMA RUAS <b>Keniten - Peninis</b>	<b>DPU KABUPATEN BANYUMAS</b>	PETUGAS SURVEY	HALAMAN <b>16</b>
------------------------	---------------------------------------	-------------------------------	----------------	----------------------

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024**

**RUAS JALAN : Keniten - Peninis**



LOKASI : **STA 3+600**

LOKASI : **STA 3+700**

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 6 M  
CATATAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 6 M  
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	0	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
188	Keniten - Peninis			17

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024**

**RUAS JALAN : Keniten - Peninis**



LOKASI : **STA 3+800**

LOKASI : **STA 3+900**

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 6 M  
CATATAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 6 M  
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	0	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
188	Keniten - Peninis			17