

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : PROMPONG KETENGER



LOKASI : STA 0+000 -0

LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 8 M  
CATATAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 5 M  
CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS         | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-------------------|------------------------|----------------|---------|
| 189      | PROMPONG KETENGER |                        |                | 1       |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : PROMPONG KETENGER



LOKASI : STA 0+100

LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 5 M  
CATATAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 5 M  
CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS         | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-------------------|------------------------|----------------|---------|
| 189      | PROMPONG KETENGER |                        |                | 2       |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : PROMPONG KETENGER



LOKASI : STA 0+300

LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 5 M  
CATATAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 5 M  
CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS         | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-------------------|------------------------|----------------|---------|
| 189      | PROMPONG KETENGER |                        |                | 3       |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : PROMPONG KETENGER



LOKASI : STA 0+500

LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 5 M  
CATATAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 5 M  
CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS         | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-------------------|------------------------|----------------|---------|
| 189      | PROMPONG KETENGER |                        |                | 4       |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : PROMPONG KETENGER



LOKASI : STA 0+700

LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 5 M  
CATATAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 5 M  
CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS         | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-------------------|------------------------|----------------|---------|
| 189      | PROMPONG KETENGER |                        |                | 5       |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : PROMPONG KETENGER



LOKASI : STA 0+900

LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 5 M  
CATATAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 5 M  
CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS         | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-------------------|------------------------|----------------|---------|
| 189      | PROMPONG KETENGER |                        |                | 6       |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : PROMPONG KETENGER



LOKASI : STA 1+100

LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 5 M  
CATATAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 5 M  
CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS         | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-------------------|------------------------|----------------|---------|
| 189      | PROMPONG KETENGER |                        |                | 7       |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : PROMPONG KETENGER



LOKASI : STA 1+300

LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 5 M  
CATATAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 5 M  
CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS         | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-------------------|------------------------|----------------|---------|
| 189      | PROMPONG KETENGER |                        |                | 8       |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : PROMPONG KETENGER



LOKASI :                   STA           1+500

KONDISI PERKERASAN                   :           Baik

LEBAR PERKERASAN                    :           5                   M

CATATAN                                 :           Aspal

LOKASI :                   STA           1+600

KONDISI PERKERASAN                   :           Baik

LEBAR PERKERASAN                    :           5                   M

CATATAN                                 :           Aspal

|          |                   |                        |                |         |
|----------|-------------------|------------------------|----------------|---------|
| NO. RUAS | NAMA RUAS         | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
| 189      | PROMPONG KETENGER |                        |                | 9       |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : PROMPONG KETENGER



LOKASI :                   STA           1+700

KONDISI PERKERASAN                   :           Baik

LEBAR PERKERASAN                    :           5                   M

CATATAN                                 :           Aspal

LOKASI :                   STA           1+800

KONDISI PERKERASAN                   :           Baik

LEBAR PERKERASAN                    :           5                   M

CATATAN                                 :           Aspal

|          |                   |                        |                |         |
|----------|-------------------|------------------------|----------------|---------|
| NO. RUAS | NAMA RUAS         | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
| 189      | PROMPONG KETENGER |                        |                | 10      |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : PROMPONG KETENGER



LOKASI : STA 1+900

LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 5 M  
CATATAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 5 M  
CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS         | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-------------------|------------------------|----------------|---------|
| 189      | PROMPONG KETENGER |                        |                | 11      |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : PROMPONG KETENGER



LOKASI : STA 2+100

LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 5 M  
CATATAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 5 M  
CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS         | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-------------------|------------------------|----------------|---------|
| 189      | PROMPONG KETENGER |                        |                | 12      |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : PROMPONG KETENGER



LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 5 M  
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 5 M  
CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS         | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-------------------|------------------------|----------------|---------|
| 189      | PROMPONG KETENGER |                        |                | 13      |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : PROMPONG KETENGER



LOKASI : STA 2+500

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 5 M  
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+600

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 5 M  
CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS         | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-------------------|------------------------|----------------|---------|
| 189      | PROMPONG KETENGER |                        |                | 14      |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : PROMPONG KETENGER



LOKASI : STA 2+700

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 5 M  
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+800

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 5 M  
CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS         | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-------------------|------------------------|----------------|---------|
| 189      | PROMPONG KETENGER |                        |                | 15      |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : PROMPONG KETENGER



LOKASI : STA 2+900

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 5 M  
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+000

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 5 M  
CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS         | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-------------------|------------------------|----------------|---------|
| 189      | PROMPONG KETENGER |                        |                | 16      |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : PROMPONG KETENGER



LOKASI : STA 3+100

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 5 M  
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+200

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 5 M  
CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS         | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-------------------|------------------------|----------------|---------|
| 189      | PROMPONG KETENGER |                        |                | 17      |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : PROMPONG KETENGER



LOKASI : STA 3+300

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 5 M  
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+400

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 5 M  
CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS         | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-------------------|------------------------|----------------|---------|
| 189      | PROMPONG KETENGER |                        |                | 18      |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : PROMPONG KETENGER



LOKASI : STA 3+500

LOKASI : STA 3+600

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 5 M  
CATATAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 5 M  
CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS         | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-------------------|------------------------|----------------|---------|
| 189      | PROMPONG KETENGER |                        |                | 19      |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : PROMPONG KETENGER



LOKASI : STA 3+700

LOKASI : STA 3+800

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 5 M  
CATATAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 5 M  
CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS         | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-------------------|------------------------|----------------|---------|
| 189      | PROMPONG KETENGER |                        |                | 20      |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : PROMPONG KETENGER



LOKASI : STA 3+900

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 5 M  
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 4+000

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 5 M  
CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS         | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-------------------|------------------------|----------------|---------|
| 189      | PROMPONG KETENGER |                        |                | 21      |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : PROMPONG KETENGER



LOKASI : STA 4+100

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 5 M  
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 4+200

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 5 M  
CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS         | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-------------------|------------------------|----------------|---------|
| 189      | PROMPONG KETENGER |                        |                | 22      |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : PROMPONG KETENGER



LOKASI : STA 4+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 4+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal

|          |                   |                        |                |         |
|----------|-------------------|------------------------|----------------|---------|
| NO. RUAS | NAMA RUAS         | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
| 189      | PROMPONG KETENGER |                        |                | 23      |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : PROMPONG KETENGER



LOKASI : STA 4+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 4+600

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal

|          |                   |                        |                |         |
|----------|-------------------|------------------------|----------------|---------|
| NO. RUAS | NAMA RUAS         | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
| 189      | PROMPONG KETENGER |                        |                | 24      |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : PROMPONG KETENGER



LOKASI : STA 4+700

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 5 M  
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 4+800

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 5 M  
CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS         | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-------------------|------------------------|----------------|---------|
| 189      | PROMPONG KETENGER |                        |                | 25      |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : PROMPONG KETENGER



LOKASI : STA 4+900

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 5 M  
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 5+000

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 5 M  
CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS         | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-------------------|------------------------|----------------|---------|
| 189      | PROMPONG KETENGER |                        |                | 26      |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : PROMPONG KETENGER



LOKASI : STA 5+100

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 5 M  
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 5+200

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 5 M  
CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS         | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-------------------|------------------------|----------------|---------|
| 189      | PROMPONG KETENGER |                        |                | 27      |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : PROMPONG KETENGER



LOKASI : STA 5+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan  
LEBAR PERKERASAN : 5 M  
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 5+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 5 M  
CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS         | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-------------------|------------------------|----------------|---------|
| 189      | PROMPONG KETENGER |                        |                | 28      |