

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KARANGNANGKA - REMPOAH



LOKASI : STA 0+000 - 0

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 15 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
203	KARANGNANGKA - REMPOAH			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KARANGNANGKA - REMPOAH



LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
203	KARANGNANGKA - REMPOAH			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KARANGNANGKA - REMPOAH



LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
203	KARANGNANGKA - REMPOAH			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KARANGNANGKA - REMPOAH



LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
203	KARANGNANGKA - REMPOAH			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KARANGNANGKA - REMPOAH



LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
203	KARANGNANGKA - REMPOAH			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KARANGNANGKA - REMPOAH



LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
203	KARANGNANGKA - REMPOAH			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KARANGNANGKA - REMPOAH



LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
203	KARANGNANGKA - REMPOAH			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KARANGNANGKA - REMPOAH



LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
203	KARANGNANGKA - REMPOAH			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KARANGNANGKA - REMPOAH



LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
203	KARANGNANGKA - REMPOAH			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KARANGNANGKA - REMPOAH



LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 15 M
CATATAN : Aspal




LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 15 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
203	KARANGNANGKA - REMPOAH			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KARANGNANGKA - REMPOAH



LOKASI : STA 1+850

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 15 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA

KONDISI PERKERASAN :

LEBAR PERKERASAN : M

CATATAN :

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
203	KARANGNANGKA - REMPOAH			10