

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEMBARAN - KARANGCEGAK



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
208	KEMBARAN - KARANGCEGAK			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEMBARAN - KARANGCEGAK



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
208	KEMBARAN - KARANGCEGAK			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEMBARAN - KARANGCEGAK



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
208	KEMBARAN - KARANGCEGAK			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEMBARAN - KARANGCEGAK



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
208	KEMBARAN - KARANGCEGAK			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEMBARAN - KARANGCEGAK



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
208	KEMBARAN - KARANGCEGAK			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEMBARAN - KARANGCEGAK



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
208	KEMBARAN - KARANGCEGAK			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEMBARAN - KARANGCEGAK



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
208	KEMBARAN - KARANGCEGAK			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEMBARAN - KARANGCEGAK



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang


LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
208	KEMBARAN - KARANGCEGAK			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEMBARAN - KARANGCEGAK



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
208	KEMBARAN - KARANGCEGAK			9