

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. LEDUG - PLIKEN



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS          | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|--------------------|------------------------|----------------|---------|
| 209      | JL. LEDUG - PLIKEN |                        |                | 1       |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. LEDUG - PLIKEN



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS          | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|--------------------|------------------------|----------------|---------|
| 209      | JL. LEDUG - PLIKEN |                        |                | 2       |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. LEDUG - PLIKEN



16 Okt 2024 09.48.12  
7,423145S 109,274293E  
Kabupaten Banyumas  
#NO RUAS 209  
#Survey SDI & RNI #DPU Kab. Banyumas #0+400



16 Okt 2024 09.49.18  
7,423262S 109,275163E  
Kabupaten Banyumas  
#NO RUAS 209  
#Survey SDI & RNI #DPU Kab. Banyumas #0+500

LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

|          |                    |                        |                |         |
|----------|--------------------|------------------------|----------------|---------|
| NO. RUAS | NAMA RUAS          | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
| 209      | JL. LEDUG - PLIKEN |                        |                | 3       |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. LEDUG - PLIKEN



16 Okt 2024 09.50.28  
7,423400S 109,276172E  
Kabupaten Banyumas  
#NO RUAS 209  
#Survey SDI & RNI #DPU Kab. Banyumas #0+600



16 Okt 2024 09.51.15  
7,423522S 109,277103E  
Kabupaten Banyumas  
#NO RUAS 209  
#Survey SDI & RNI #DPU Kab. Banyumas #0+700

LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

|          |                    |                        |                |         |
|----------|--------------------|------------------------|----------------|---------|
| NO. RUAS | NAMA RUAS          | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
| 209      | JL. LEDUG - PLIKEN |                        |                | 4       |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. LEDUG - PLIKEN



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS          | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|--------------------|------------------------|----------------|---------|
| 209      | JL. LEDUG - PLIKEN |                        |                | 5       |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. LEDUG - PLIKEN



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS          | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|--------------------|------------------------|----------------|---------|
| 209      | JL. LEDUG - PLIKEN |                        |                | 6       |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. LEDUG - PLIKEN



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS          | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|--------------------|------------------------|----------------|---------|
| 209      | JL. LEDUG - PLIKEN |                        |                | 7       |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. LEDUG - PLIKEN



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS          | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|--------------------|------------------------|----------------|---------|
| 209      | JL. LEDUG - PLIKEN |                        |                | 8       |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. LEDUG - PLIKEN



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS          | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|--------------------|------------------------|----------------|---------|
| 209      | JL. LEDUG - PLIKEN |                        |                | 9       |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. LEDUG - PLIKEN



LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Baik


LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS          | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|--------------------|------------------------|----------------|---------|
| 209      | JL. LEDUG - PLIKEN |                        |                | 10      |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. LEDUG - PLIKEN



LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

|          |                    |                        |                |         |
|----------|--------------------|------------------------|----------------|---------|
| NO. RUAS | NAMA RUAS          | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
| 209      | JL. LEDUG - PLIKEN |                        |                | 11      |