

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024
RUAS JALAN : KEMBARAN -KRAMAT



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.8 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.8 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
211	KEMBARAN -KRAMAT			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024
RUAS JALAN : KEMBARAN -KRAMAT



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.8 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.8 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
211	KEMBARAN -KRAMAT			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024
RUAS JALAN : KEMBARAN -KRAMAT



LOKASI : **STA 0+400**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.8 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+500**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.8 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
211	KEMBARAN -KRAMAT			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024
RUAS JALAN : KEMBARAN -KRAMAT



LOKASI : **STA 0+600**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.8 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+700**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.8 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
211	KEMBARAN -KRAMAT			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEMBARAN -KRAMAT



LOKASI :	STA	0+800	LOKASI :	STA	0+900
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	3.8 M	LEBAR PERKERASAN	:	3.8 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS 211	NAMA RUAS KEMBARAN -KRAMAT	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN 5	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEMBARAN -KRAMAT



LOKASI :	STA	1+000	LOKASI :	STA	1+100
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	3.8 M	LEBAR PERKERASAN	:	3.8 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS 211	NAMA RUAS KEMBARAN -KRAMAT	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN 6	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEMBARAN -KRAMAT



LOKASI :	STA	1+200	LOKASI :	STA	1+300
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	3.8 M	LEBAR PERKERASAN	:	3.8 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS		PETUGAS SURVEY		HALAMAN
211	KEMBARAN -KRAMAT		DPU KABUPATEN BANYUMAS		7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEMBARAN -KRAMAT



LOKASI :	STA	1+400	LOKASI :	STA	1+500
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	3.8 M	LEBAR PERKERASAN	:	3.8 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS		PETUGAS SURVEY		HALAMAN
211	KEMBARAN -KRAMAT		DPU KABUPATEN BANYUMAS		8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEMBARAN -KRAMAT



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.8 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.8 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
211	KEMBARAN -KRAMAT			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEMBARAN -KRAMAT



LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.8 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.8 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
211	KEMBARAN -KRAMAT			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEMBARAN -KRAMAT



LOKASI :	STA	2+000	LOKASI :	STA	2+100
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	3.8 M	LEBAR PERKERASAN	:	3.8 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
211	KEMBARAN -KRAMAT			11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEMBARAN -KRAMAT



LOKASI :	STA	2+200	LOKASI :	STA	2+300
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	3.8 M	LEBAR PERKERASAN	:	3.8 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
211	KEMBARAN -KRAMAT			12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEMBARAN -KRAMAT



LOKASI :	STA	2+400	LOKASI :	STA	2+500
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	3.8 M	LEBAR PERKERASAN	:	3.8 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
211	KEMBARAN -KRAMAT			13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEMBARAN -KRAMAT



LOKASI :	STA	2+600	LOKASI :	STA	2+700
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	3.8 M	LEBAR PERKERASAN	:	3.8 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
211	KEMBARAN -KRAMAT			14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEMBARAN -KRAMAT



LOKASI : STA 2+800

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3.8 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+900

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3.8 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
211	KEMBARAN -KRAMAT			15