

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. BOJONGSARI - KEMBARAN



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
213	JL. BOJONGSARI - KEMBARAN			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. BOJONGSARI - KEMBARAN



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
213	JL. BOJONGSARI - KEMBARAN			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. BOJONGSARI - KEMBARAN



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
213	JL. BOJONGSARI - KEMBARAN			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. BOJONGSARI - KEMBARAN



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
213	JL. BOJONGSARI - KEMBARAN			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. BOJONGSARI - KEMBARAN



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
213	JL. BOJONGSARI - KEMBARAN			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. BOJONGSARI - KEMBARAN



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
213	JL. BOJONGSARI - KEMBARAN			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. BOJONGSARI - KEMBARAN



LOKASI : STA 1+200

LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
213	JL. BOJONGSARI - KEMBARAN			7