

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024
RUAS JALAN : LINGGASARI - SILADO



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
215	LINGGASARI - SILADO			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024
RUAS JALAN : LINGGASARI - SILADO



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
215	LINGGASARI - SILADO			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : LINGGASARI - SILADO



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
215	LINGGASARI - SILADO			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : LINGGASARI - SILADO



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
215	LINGGASARI - SILADO			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : LINGGASARI - SILADO



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
215	LINGGASARI - SILADO			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : LINGGASARI - SILADO



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
215	LINGGASARI - SILADO			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : LINGGASARI - SILADO



15 Okt 2024 13:11:40
7,393297S 109,293805E
Kabupaten Banyumas
#NO RUAS 215
#Survey SDI & RNI #DPU Kab. Banyumas #1+200



15 Okt 2024 13:12:35
7,393028S 109,294535E
Kabupaten Banyumas
#NO RUAS 215
#Survey SDI & RNI #DPU Kab. Banyumas #1+300

LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
215	LINGGASARI - SILADO			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : LINGGASARI - SILADO



15 Okt 2024 13:13:10
7,392737S 109,295348E
Kabupaten Banyumas
#NO RUAS 215
#Survey SDI & RNI #DPU Kab. Banyumas #1+400



15 Okt 2024 13:13:53
7,392448S 109,296153E
Kabupaten Banyumas
#NO RUAS 215
#Survey SDI & RNI #DPU Kab. Banyumas #1+500

LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
215	LINGGASARI - SILADO			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : LINGGASARI - SILADO





15 Okt 2024 13.14.46

7,392065S 109,297163E

Kabupaten Banyumas

#NO RUAS 215

#Survey SDI & RNI #DPU Kab. Banyumas #1+600

LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
215	LINGGASARI - SILADO			9





15 Okt 2024 13.15.20

7,391822S 109,297780E

Kabupaten Banyumas

#NO RUAS 215

#Survey SDI & RNI #DPU Kab. Banyumas #1+700

LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
215	LINGGASARI - SILADO			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : LINGGASARI - SILADO





15 Okt 2024 13.16.00

7,391393S 109,298890E

Kabupaten Banyumas

#NO RUAS 215

#Survey SDI & RNI #DPU Kab. Banyumas #1+800

LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
215	LINGGASARI - SILADO			10





15 Okt 2024 13.16.30

7,391110S 109,299657E

Kabupaten Banyumas

#NO RUAS 215

#Survey SDI & RNI #DPU Kab. Banyumas #1+900

LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat


LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
215	LINGGASARI - SILADO			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : LINGGASARI - SILADO



LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
215	LINGGASARI - SILADO			11