

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : LINGKAR LINGGASARI - KARANGTURI



10 Okt 2024 14.51.45
7,393220S 109,294077E
Kabupaten Banyumas
#NO RUAS 216
#Survey SDI & RNI #DPU Kab. Banyumas #0+000



10 Okt 2024 14.52.35
7,394090S 109,294313E
Kabupaten Banyumas
#NO RUAS 216
#Survey SDI & RNI #DPU Kab. Banyumas #0+100

LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
216	LINGKAR LINGGASARI - KARANGTURI			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : LINGKAR LINGGASARI - KARANGTURI



10 Okt 2024 14.53.16
7,394977S 109,294427E
Kabupaten Banyumas
#NO RUAS 216
#Survey SDI & RNI #DPU Kab. Banyumas #0+200



10 Okt 2024 14.53.59
7,395932S 109,294562E
Kabupaten Banyumas
#NO RUAS 216
#Survey SDI & RNI #DPU Kab. Banyumas #0+300

LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
216	LINGKAR LINGGASARI - KARANGTURI			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : LINGKAR LINGGASARI - KARANGTURI



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
216	LINGKAR LINGGASARI - KARANGTURI			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : LINGKAR LINGGASARI - KARANGTURI



LOKASI : STA 0+580

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
216	LINGKAR LINGGASARI - KARANGTURI			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : LINGKAR LINGGASARI - KARANGTURI



LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
216	LINGKAR LINGGASARI - KARANGTURI			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : LINGKAR LINGGASARI - KARANGTURI



LOKASI : STA 0+845

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
216	LINGKAR LINGGASARI - KARANGTURI			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : LINGKAR LINGGASARI - KARANGTURI



10 Okt 2024 15:00:29
7,400175S 109,296713E
Kabupaten Banyumas
#NO RUAS 216
#Survey SDI & RNI #DPU Kab. Banyumas #1+000

LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



10 Okt 2024 15:01:03
7,400003S 109,297550E
Kabupaten Banyumas
#NO RUAS 216
#Survey SDI & RNI #DPU Kab. Banyumas #1+100

LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
216	LINGKAR LINGGASARI - KARANGTURI			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : LINGKAR LINGGASARI - KARANGTURI




10 Okt 2024 15:01:49
7,399947S 109,297817E
Kabupaten Banyumas
#NO RUAS 216
#Survey SDI & RNI #DPU Kab. Banyumas #1+125

LOKASI : STA 1+125

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



10 Okt 2024 15:07:32
7,399310S 109,297848E
Kabupaten Banyumas
#NO RUAS 216
#Survey SDI & RNI #DPU Kab. Banyumas #1+200

LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
216	LINGKAR LINGGASARI - KARANGTURI			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : LINGKAR LINGGASARI - KARANGTURI



LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+330

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
216	LINGKAR LINGGASARI - KARANGTURI			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : LINGKAR LINGGASARI - KARANGTURI



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
216	LINGKAR LINGGASARI - KARANGTURI			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : LINGKAR LINGGASARI - KARANGTURI



LOKASI : STA 1+525

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+575

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
216	LINGKAR LINGGASARI - KARANGTURI			11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : LINGKAR LINGGASARI - KARANGTURI



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
216	LINGKAR LINGGASARI - KARANGTURI			11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : LINGKAR LINGGASARI - KARANGTURI



LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
216	LINGKAR LINGGASARI - KARANGTURI			12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : LINGKAR LINGGASARI - KARANGTURI



LOKASI : STA 1+980

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
216	LINGKAR LINGGASARI - KARANGTURI			12