

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : BANYUMAS - MANDIRANCAN



LOKASI :	STA	0+000	LOKASI :	STA	0+100
KONDISI PERKERASAN	:	Sedang	KONDISI PERKERASAN	:	Sedang
LEBAR PERKERASAN	:	4 M	LEBAR PERKERASAN	:	4 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS 22	NAMA RUAS BANYUMAS - MANDIRANCA	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN 1	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : BANYUMAS - MANDIRANCA



LOKASI :	STA	0+200	LOKASI :	STA	0+300
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	4 M	LEBAR PERKERASAN	:	4.5 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS 22	NAMA RUAS BANYUMAS - MANDIRANCA	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN 2	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : BANYUMAS - MANDIRANCA



LOKASI :	STA	0+400	LOKASI :	STA	0+500
KONDISI PERKERASAN	:	Sedang	KONDISI PERKERASAN	:	Sedang
LEBAR PERKERASAN	:	4.5 M	LEBAR PERKERASAN	:	4.5 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS 22	NAMA RUAS BANYUMAS - MANDIRANCA	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN 3	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : BANYUMAS - MANDIRANCA



LOKASI :	STA	0+600	LOKASI :	STA	0+700
KONDISI PERKERASAN	:	Sedang	KONDISI PERKERASAN	:	Sedang
LEBAR PERKERASAN	:	4.5 M	LEBAR PERKERASAN	:	4.5 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS 22	NAMA RUAS BANYUMAS - MANDIRANCA	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN 4	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : BANYUMAS - MANDIRANCA



LOKASI :	STA	0+800	LOKASI :	STA	0+900
KONDISI PERKERASAN	:	Sedang	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	4.5 M	LEBAR PERKERASAN	:	4.5 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
22	BANYUMAS - MANDIRANCA			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : BANYUMAS - MANDIRANCA



LOKASI :	STA	1+000	LOKASI :	STA	1+100
KONDISI PERKERASAN	:	Sedang	KONDISI PERKERASAN	:	Sedang
LEBAR PERKERASAN	:	4.5 M	LEBAR PERKERASAN	:	4.5 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
22	BANYUMAS - MANDIRANCA			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : BANYUMAS - MANDIRANCA



LOKASI :	STA	1+200	LOKASI :	STA	1+300
KONDISI PERKERASAN	:	Sedang	KONDISI PERKERASAN	:	Sedang
LEBAR PERKERASAN	:	4.5 M	LEBAR PERKERASAN	:	4.5 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS 22	NAMA RUAS BANYUMAS - MANDIRANCA	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN 7	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : BANYUMAS - MANDIRANCA



LOKASI :	STA	1+400	LOKASI :	STA	1+500
KONDISI PERKERASAN	:	Sedang	KONDISI PERKERASAN	:	Sedang
LEBAR PERKERASAN	:	4.5 M	LEBAR PERKERASAN	:	4.5 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS 22	NAMA RUAS BANYUMAS - MANDIRANCA	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN 8	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : BANYUMAS - MANDIRANCA



LOKASI :	STA	1+600	LOKASI :	STA	1+700
KONDISI PERKERASAN	:	Sedang	KONDISI PERKERASAN	:	Sedang
LEBAR PERKERASAN	:	4.5 M	LEBAR PERKERASAN	:	4.5 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS 22	NAMA RUAS BANYUMAS - MANDIRANCA	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN 9	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : BANYUMAS - MANDIRANCA



LOKASI :	STA	1+800	LOKASI :	STA	1+900
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	4.5 M	LEBAR PERKERASAN	:	4.5 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS 22	NAMA RUAS BANYUMAS - MANDIRANCA	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN 10	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : BANYUMAS - MANDIRANCA



LOKASI :	STA	2+000	LOKASI :	STA	2+100
KONDISI PERKERASAN	:	Sedang	KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN	:	4.5 M	LEBAR PERKERASAN	:	4.5 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS 22	NAMA RUAS BANYUMAS - MANDIRANCA	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN 11	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : BANYUMAS - MANDIRANCA



LOKASI :	STA	2+200	LOKASI :	STA	2+300
KONDISI PERKERASAN	:	Sedang	KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN	:	4.5 M	LEBAR PERKERASAN	:	4.5 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS 22	NAMA RUAS BANYUMAS - MANDIRANCA	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN 12	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : BANYUMAS - MANDIRANCA



LOKASI :	STA	2+400	LOKASI :	STA	2+500
KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Ringan	KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN	:	4.5 M	LEBAR PERKERASAN	:	4.5 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
22	BANYUMAS - MANDIRANCA			13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : BANYUMAS - MANDIRANCA



LOKASI :	STA	2+600	LOKASI :	STA	2+700
KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Ringan	KONDISI PERKERASAN	:	Sedang
LEBAR PERKERASAN	:	4.5 M	LEBAR PERKERASAN	:	4.5 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
22	BANYUMAS - MANDIRANCA			14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : BANYUMAS - MANDIRANCA



LOKASI :	STA	2+800	LOKASI :	STA	2+900
KONDISI PERKERASAN	:	Sedang	KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN	:	4.5 M	LEBAR PERKERASAN	:	4.5 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
22	BANYUMAS - MANDIRANCA			15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : BANYUMAS - MANDIRANCA



LOKASI :	STA	3+000	LOKASI :	STA	3+100
KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Ringan	KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN	:	4.5 M	LEBAR PERKERASAN	:	4.5 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
22	BANYUMAS - MANDIRANCA			16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : BANYUMAS - MANDIRANCA



LOKASI : STA 3+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4.5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
22	BANYUMAS - MANDIRANCA			17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : BANYUMAS - MANDIRANCA



LOKASI : STA 3+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4.5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
22	BANYUMAS - MANDIRANCA			18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : BANYUMAS - MANDIRANCA



LOKASI : STA 3+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4.5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
22	BANYUMAS - MANDIRANCA			19

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : BANYUMAS - MANDIRANCA



LOKASI : STA 3+800

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4.5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
22	BANYUMAS - MANDIRANCA			20

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : BANYUMAS - MANDIRANCA



LOKASI :	STA	4+000	LOKASI :	STA	4+100
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Sedang
LEBAR PERKERASAN	:	4.5 M	LEBAR PERKERASAN	:	4.5 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
22	BANYUMAS - MANDIRANCA			21

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : BANYUMAS - MANDIRANCA



LOKASI :	STA	4+200	LOKASI :	STA	4+300
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	4.5 M	LEBAR PERKERASAN	:	4.5 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
22	BANYUMAS - MANDIRANCA			22

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : BANYUMAS - MANDIRANCA



LOKASI :	STA	4+400	LOKASI :	STA	4+500
KONDISI PERKERASAN	:	Sedang	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	4.5 M	LEBAR PERKERASAN	:	4.5 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
22	BANYUMAS - MANDIRANCA			23

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : BANYUMAS - MANDIRANCA



LOKASI :	STA	4+600	LOKASI :	STA	4+700
KONDISI PERKERASAN	:	Sedang	KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN	:	4.5 M	LEBAR PERKERASAN	:	4.5 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
22	BANYUMAS - MANDIRANCA			24

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : BANYUMAS - MANDIRANCA



LOKASI :	STA	4+800	LOKASI :	STA	4+900
KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Ringan	KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN	:	4.5 M	LEBAR PERKERASAN	:	4.5 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
22	BANYUMAS - MANDIRANCA			25

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : BANYUMAS - MANDIRANCA



LOKASI :	STA	5+000	LOKASI :	STA	5+100
KONDISI PERKERASAN	:	Sedang	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	4.5 M	LEBAR PERKERASAN	:	4.5 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
22	BANYUMAS - MANDIRANCA			26

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024
RUAS JALAN : BANYUMAS - MANDIRANCA



LOKASI : STA 5+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4.5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 5+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
22	BANYUMAS - MANDIRANCA			27

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024
RUAS JALAN : BANYUMAS - MANDIRANCA



LOKASI : STA 5+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4.5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 5+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
22	BANYUMAS - MANDIRANCA			28

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : BANYUMAS - MANDIRANCA



LOKASI :	STA	5+600	LOKASI :	STA	5+700
KONDISI PERKERASAN	:	Sedang	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	4.5 M	LEBAR PERKERASAN	:	4.5 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
22	BANYUMAS - MANDIRANCA			29

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : BANYUMAS - MANDIRANCA



LOKASI :	STA	5+800	LOKASI :	STA	5+900
KONDISI PERKERASAN	:	Sedang	KONDISI PERKERASAN	:	Sedang
LEBAR PERKERASAN	:	4.5 M	LEBAR PERKERASAN	:	4.5 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
22	BANYUMAS - MANDIRANCA			30

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : BANYUMAS - MANDIRANCA



LOKASI :	STA	6+000	LOKASI :	STA	6+100
KONDISI PERKERASAN	:	Sedang	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	4.5 M	LEBAR PERKERASAN	:	4.5 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
22	BANYUMAS - MANDIRANCA			31

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : BANYUMAS - MANDIRANCA



LOKASI :	STA	6+200	LOKASI :	STA	6+300
KONDISI PERKERASAN	:	Sedang	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	4.5 M	LEBAR PERKERASAN	:	4.5 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
22	BANYUMAS - MANDIRANCA			32

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : BANYUMAS - MANDIRANCA



LOKASI :	STA	6+400	LOKASI :	STA	6+500
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	4.5 M	LEBAR PERKERASAN	:	4.5 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
22	BANYUMAS - MANDIRANCA			33

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : BANYUMAS - MANDIRANCA



LOKASI :	STA	6+600	LOKASI :	STA	6+700
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	4.5 M	LEBAR PERKERASAN	:	4.5 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
22	BANYUMAS - MANDIRANCA			34

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : BANYUMAS - MANDIRANCA



LOKASI :	STA	6+800	LOKASI :	STA	6+900
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	4.5 M	LEBAR PERKERASAN	:	4.5 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
22	BANYUMAS - MANDIRANCA			35

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : BANYUMAS - MANDIRANCA



LOKASI :	STA	7+000	LOKASI :	STA	7+100
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	4.5 M	LEBAR PERKERASAN	:	4.5 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
22	BANYUMAS - MANDIRANCA			36

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : BANYUMAS - MANDIRANCA



LOKASI :	STA	7+200	LOKASI :	STA	7+300
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	4.5 M	LEBAR PERKERASAN	:	4.5 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
22	BANYUMAS - MANDIRANCA			37

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : BANYUMAS - MANDIRANCA



LOKASI :	STA	7+400	LOKASI :	STA	7+500
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	4.5 M	LEBAR PERKERASAN	:	4.5 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
22	BANYUMAS - MANDIRANCA			38

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : BANYUMAS - MANDIRANCA



LOKASI :	STA	7+600	LOKASI :	STA	7+700
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Sedang
LEBAR PERKERASAN	:	4.5 M	LEBAR PERKERASAN	:	4.5 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS 22	NAMA RUAS BANYUMAS - MANDIRANCA	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN 39	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : BANYUMAS - MANDIRANCA



LOKASI :	STA	7+800	LOKASI :	STA	7+900
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	4.5 M	LEBAR PERKERASAN	:	4.5 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS 22	NAMA RUAS BANYUMAS - MANDIRANCA	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN 40	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : BANYUMAS - MANDIRANCA



LOKASI :	STA	8+000	LOKASI :	STA	8+100
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	4.5 M	LEBAR PERKERASAN	:	4.5 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
22	BANYUMAS - MANDIRANCA			41

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : BANYUMAS - MANDIRANCA



LOKASI :	STA	8+200	LOKASI :	STA	8+300
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	4.5 M	LEBAR PERKERASAN	:	4.5 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
22	BANYUMAS - MANDIRANCA			42

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : BANYUMAS - MANDIRANCA



LOKASI :	STA	8+400	LOKASI :	STA	8+500
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	4.5 M	LEBAR PERKERASAN	:	4.5 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
22	BANYUMAS - MANDIRANCA			43

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : BANYUMAS - MANDIRANCA



LOKASI :	STA	8+550	LOKASI :	STA	
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	
LEBAR PERKERASAN	:	4.5 M	LEBAR PERKERASAN	:	M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
22	BANYUMAS - MANDIRANCA			44