

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KRAMAT - BTS. PURBALINGGA (DS. KARANGSARI)



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+010

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
220	KRAMAT - BTS. PURBALINGGA (DS. KARANGSARI)			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KRAMAT - BTS. PURBALINGGA (DS. KARANGSARI)



LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
220	KRAMAT - BTS. PURBALINGGA (DS. KARANGSARI)			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KRAMAT - BTS. PURBALINGGA (DS. KARANGSAI



LOKASI : STA 0+300

LOKASI : STA 0+386

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
220	KRAMAT - BTS. PURBALINGGA (DS. KARANGSAI			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KRAMAT - BTS. PURBALINGGA (DS. KARANGSAI



LOKASI : STA 0+400

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
220	KRAMAT - BTS. PURBALINGGA (DS. KARANGSAI			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KRAMAT - BTS. PURBALINGGA (DS. KARANGSAI



LOKASI : STA 0+600

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
220	KRAMAT - BTS. PURBALINGGA (DS. KARANGSAI			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KRAMAT - BTS. PURBALINGGA (DS. KARANGSAI



LOKASI : STA 0+800

LOKASI : STA 0+900


KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
220	KRAMAT - BTS. PURBALINGGA (DS. KARANGSAI			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KRAMAT - BTS. PURBALINGGA (DS. KARANGSAI



LOKASI : STA 0+930

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
220	KRAMAT - BTS. PURBALINGGA (DS. KARANGSAI			7