

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : SAMBENG WETAN -BTS. PURBALINGGA (DS. KARANGPULE)



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
221	ENG WETAN -BTS. PURBALINGGA (DS. KARANGPULE)			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : SAMBENG WETAN -BTS. PURBALINGGA (DS. KARANGPULE)



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
221	ENG WETAN -BTS. PURBALINGGA (DS. KARANGPULE)			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : SAMBENG WETAN -BTS. PURBALINGGA (DS. KARANG)



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+425

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
221	ENG WETAN -BTS. PURBALINGGA (DS. KARANG)			3