

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KARANGSARI - BANTARWUNI



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
222	JL. KARANGSARI - BANTARWUNI			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KARANGSARI - BANTARWUNI



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
222	JL. KARANGSARI - BANTARWUNI			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KARANGSARI - BANTARWUNI



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
222	JL. KARANGSARI - BANTARWUNI			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KARANGSARI - BANTARWUNI



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
222	JL. KARANGSARI - BANTARWUNI			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KARANGSARI - BANTARWUNI



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
222	JL. KARANGSARI - BANTARWUNI			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KARANGSARI - BANTARWUNI



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
222	JL. KARANGSARI - BANTARWUNI			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KARANGSARI - BANTARWUNI



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
222	JL. KARANGSARI - BANTARWUNI			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KARANGSARI - BANTARWUNI



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
222	JL. KARANGSARI - BANTARWUNI			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KARANGSARI - BANTARWUNI



15 Okt 2024 15:06:44
7.392125S 109.277737E
Kabupaten Banyumas
#NO RUAS 222
#Survey SDI & RNI #DPU Kab. Banyumas #1+150



15 Okt 2024 15:07:15
7.392102S 109.277428E
Kabupaten Banyumas
#NO RUAS 222
#Survey SDI & RNI #DPU Kab. Banyumas #1+600

LOKASI : STA 1+550

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang


LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
222	JL. KARANGSARI - BANTARWUNI			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KARANGSARI - BANTARWUNI



15 Okt 2024 15:07:29
7.391713S 109.276690E
Kabupaten Banyumas
#NO RUAS 222
#Survey SDI & RNI #DPU Kab. Banyumas #1+700



15 Okt 2024 15:08:32
7.390668S 109.276320E
Kabupaten Banyumas
#NO RUAS 222
#Survey SDI & RNI #DPU Kab. Banyumas #1+800

LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
222	JL. KARANGSARI - BANTARWUNI			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KARANGSARI - BANTARWUNI





LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
222	JL. KARANGSARI - BANTARWUNI			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KARANGSARI - BANTARWUNI





LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang


LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
222	JL. KARANGSARI - BANTARWUNI			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KARANGSARI - BANTARWUNI



LOKASI : **STA** **2+100**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
222	JL. KARANGSARI - BANTARWUNI			11