

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KARANGSOKA - BANTARWUNI



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
223	JL. KARANGSOKA - BANTARWUNI			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KARANGSOKA - BANTARWUNI



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
223	JL. KARANGSOKA - BANTARWUNI			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KARANGSOKA - BANTARWUNI



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
223	JL. KARANGSOKA - BANTARWUNI			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KARANGSOKA - BANTARWUNI



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
223	JL. KARANGSOKA - BANTARWUNI			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KARANGSOKA - BANTARWUNI



LOKASI :	STA	0+800	LOKASI :	STA	0+900
KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Ringan	KONDISI PERKERASAN	:	Sedang
LEBAR PERKERASAN	:	3 M	LEBAR PERKERASAN	:	3 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
223	JL. KARANGSOKA - BANTARWUNI			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KARANGSOKA - BANTARWUNI



LOKASI :	STA	1+000	LOKASI :	STA	1+100
KONDISI PERKERASAN	:	Sedang	KONDISI PERKERASAN	:	Sedang
LEBAR PERKERASAN	:	3 M	LEBAR PERKERASAN	:	3 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
223	JL. KARANGSOKA - BANTARWUNI			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KARANGSOKA - BANTARWUNI



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
223	JL. KARANGSOKA - BANTARWUNI			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KARANGSOKA - BANTARWUNI



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
223	JL. KARANGSOKA - BANTARWUNI			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KARANGSOKA - BANTARWUNI



LOKASI : STA 1+575

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
223	JL. KARANGSOKA - BANTARWUNI			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KARANGSOKA - BANTARWUNI



LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
223	JL. KARANGSOKA - BANTARWUNI			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KARANGSOKA - BANTARWUNI



LOKASI : STA 1+842

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
223	JL. KARANGSOKA - BANTARWUNI			11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KARANGSOKA - BANTARWUNI



LOKASI : STA 1+966

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
223	JL. KARANGSOKA - BANTARWUNI			12