

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : ALASMALANG - KARANGSALAM



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3.7 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3.7 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
232	ALASMALANG - KARANGSALAM			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : ALASMALANG - KARANGSALAM



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3.7 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
232	ALASMALANG - KARANGSALAM			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : ALASMALANG - KARANGSALAM



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
232	ALASMALANG - KARANGSALAM			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : ALASMALANG - KARANGSALAM



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
232	ALASMALANG - KARANGSALAM			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : ALASMALANG - KARANGSALAM



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
232	ALASMALANG - KARANGSALAM			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : ALASMALANG - KARANGSALAM



LOKASI : STA 0+950

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
232	ALASMALANG - KARANGSALAM			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : ALASMALANG - KARANGSALAM



LOKASI :	STA	1+100	LOKASI :	STA	1+200
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	3 M	LEBAR PERKERASAN	:	3 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
232	ALASMALANG - KARANGSALAM			7	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : ALASMALANG - KARANGSALAM



LOKASI :	STA	1+300	LOKASI :	STA	1+400
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	3 M	LEBAR PERKERASAN	:	3 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
232	ALASMALANG - KARANGSALAM			8	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : ALASMALANG - KARANGSALAM



LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
232	ALASMALANG - KARANGSALAM			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : ALASMALANG - KARANGSALAM



LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
232	ALASMALANG - KARANGSALAM			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : ALASMALANG - KARANGSALAM



LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
232	ALASMALANG - KARANGSALAM			11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : ALASMALANG - KARANGSALAM



LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
232	ALASMALANG - KARANGSALAM			12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : ALASMALANG - KARANGSALAM



LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
232	ALASMALANG - KARANGSALAM			13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : ALASMALANG - KARANGSALAM



LOKASI : STA 2+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
232	ALASMALANG - KARANGSALAM			14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : ALASMALANG - KARANGSALAM



LOKASI : STA 2+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
232	ALASMALANG - KARANGSALAM			15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : ALASMALANG - KARANGSALAM



LOKASI : STA 2+900

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 3+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
232	ALASMALANG - KARANGSALAM			16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : ALASMALANG - KARANGSALAM



LOKASI : STA 3+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
232	ALASMALANG - KARANGSALAM			17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : ALASMALANG - KARANGSALAM



LOKASI : STA 3+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
232	ALASMALANG - KARANGSALAM			18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : ALASMALANG - KARANGSALAM



LOKASI : STA 3+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+600

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
232	ALASMALANG - KARANGSALAM			19

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : ALASMALANG - KARANGSALAM



LOKASI : STA 3+700

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+800

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
232	ALASMALANG - KARANGSALAM			20

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : ALASMALANG - KARANGSALAM



LOKASI : STA 3+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 4+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
232	ALASMALANG - KARANGSALAM			21

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : ALASMALANG - KARANGSALAM




LOKASI : STA 4+050

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA

KONDISI PERKERASAN :

LEBAR PERKERASAN : M

CATATAN :

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
232	ALASMALANG - KARANGSALAM			22