

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. MRUYUNG



LOKASI :	STA	0+000	LOKASI :	STA	0+100
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	5 M	LEBAR PERKERASAN	:	5 M
CATATAN	:	Paving	CATATAN	:	Paving
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
24	JL. MRUYUNG			1	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. MRUYUNG



LOKASI :	STA	0+200	LOKASI :	STA	0+300
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	5 M	LEBAR PERKERASAN	:	5 M
CATATAN	:	Paving	CATATAN	:	Paving
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
24	JL. MRUYUNG			2	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. MRUYUNG



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Paving

LOKASI : STA 0+450

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Paving

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
24	JL. MRUYUNG			3