

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. SEKOLAHAN



LOKASI :	STA	0+000	LOKASI :	STA	0+100
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	8 M	LEBAR PERKERASAN	:	8 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
26	JL. SEKOLAHAN			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. SEKOLAHAN



LOKASI :	STA	0+200	LOKASI :	STA	0+300
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	8 M	LEBAR PERKERASAN	:	8 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
26	JL. SEKOLAHAN			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. SEKOLAHAN



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 8 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+440

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 8 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
26	JL. SEKOLAHAN			3