

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEDUNGWULUH LOR - PANUSUPAN



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.2 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.2 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
262	KEDUNGWULUH LOR - PANUSUPAN			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEDUNGWULUH LOR - PANUSUPAN



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.2 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.2 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
262	KEDUNGWULUH LOR - PANUSUPAN			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEDUNGWULUH LOR - PANUSUPAN



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.2 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.2 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
262	KEDUNGWULUH LOR - PANUSUPAN			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEDUNGWULUH LOR - PANUSUPAN



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.2 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.2 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
262	KEDUNGWULUH LOR - PANUSUPAN			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEDUNGWULUH LOR - PANUSUPAN



LOKASI :	STA	0+800	LOKASI :	STA	0+900
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	4.2 M	LEBAR PERKERASAN	:	4.2 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
262	KEDUNGWULUH LOR - PANUSUPAN			5	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEDUNGWULUH LOR - PANUSUPAN



LOKASI :	STA	1+000	LOKASI :	STA	1+100
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	4.2 M	LEBAR PERKERASAN	:	4.2 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
262	KEDUNGWULUH LOR - PANUSUPAN			6	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEDUNGWULUH LOR - PANUSUPAN



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4.2 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4.2 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
262	KEDUNGWULUH LOR - PANUSUPAN			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEDUNGWULUH LOR - PANUSUPAN



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
262	KEDUNGWULUH LOR - PANUSUPAN			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEDUNGWULUH LOR - PANUSUPAN



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
262	KEDUNGWULUH LOR - PANUSUPAN			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEDUNGWULUH LOR - PANUSUPAN



LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
262	KEDUNGWULUH LOR - PANUSUPAN			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEDUNGWULUH LOR - PANUSUPAN



6 Okt 2024 15.02.06 WIB
7,46296S 109,19581E
Kecamatan Patikraja
#NO.RUAS 262 #STA 2+000
#Survey SDI & RNI #DPU Kab. Banyumas



6 Okt 2024 15.03.02 WIB
7,46229S 109,19528E
Kecamatan Patikraja
#NO.RUAS 262 #STA 2+100
#Survey SDI & RNI #DPU Kab. Banyumas

LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
262	KEDUNGWULUH LOR - PANUSUPAN			11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEDUNGWULUH LOR - PANUSUPAN



6 Okt 2024 15.03.50 WIB
7,46151S 109,19511E
Kecamatan Patikraja
#NO.RUAS 262 #STA 2+200
#Survey SDI & RNI #DPU Kab. Banyumas



6 Okt 2024 15.04.50 WIB
7,46100S 109,19526E
Kecamatan Patikraja
#NO.RUAS 262 #STA 2+250
#Survey SDI & RNI #DPU Kab. Banyumas

LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+250

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
262	KEDUNGWULUH LOR - PANUSUPAN			12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEDUNGWULUH LOR - PANUSUPAN



LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Beton



LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
262	KEDUNGWULUH LOR - PANUSUPAN			13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEDUNGWULUH LOR - PANUSUPAN



LOKASI : STA 2+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Beton



LOKASI : STA 2+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
262	KEDUNGWULUH LOR - PANUSUPAN			14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEDUNGWULUH LOR - PANUSUPAN



LOKASI : STA 2+700

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+800

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
262	KEDUNGWULUH LOR - PANUSUPAN			15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEDUNGWULUH LOR - PANUSUPAN



LOKASI : STA 2+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
262	KEDUNGWULUH LOR - PANUSUPAN			16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEDUNGWULUH LOR - PANUSUPAN



LOKASI : STA 3+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
262	KEDUNGWULUH LOR - PANUSUPAN			17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEDUNGWULUH LOR - PANUSUPAN



LOKASI : STA 3+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
262	KEDUNGWULUH LOR - PANUSUPAN			18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEDUNGWULUH LOR - PANUSUPAN



LOKASI : STA 3+450

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
262	KEDUNGWULUH LOR - PANUSUPAN			19

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEDUNGWULUH LOR - PANUSUPAN



LOKASI : STA 3+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
262	KEDUNGWULUH LOR - PANUSUPAN			20

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEDUNGWULUH LOR - PANUSUPAN



LOKASI : STA 3+800

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+900

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
262	KEDUNGWULUH LOR - PANUSUPAN			21

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEDUNGWULUH LOR - PANUSUPAN



LOKASI : STA 4+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 4+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
262	KEDUNGWULUH LOR - PANUSUPAN			22

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEDUNGWULUH LOR - PANUSUPAN



LOKASI : STA 4+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 4+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
262	KEDUNGWULUH LOR - PANUSUPAN			23

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEDUNGWULUH LOR - PANUSUPAN



LOKASI : STA 4+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 4+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
262	KEDUNGWULUH LOR - PANUSUPAN			24

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEDUNGWULUH LOR - PANUSUPAN



LOKASI : STA 4+600

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 4+700

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
262	KEDUNGWULUH LOR - PANUSUPAN			25

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEDUNGWULUH LOR - PANUSUPAN



LOKASI : STA 4+800

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 4+900

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
262	KEDUNGWULUH LOR - PANUSUPAN			26

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEDUNGWULUH LOR - PANUSUPAN



LOKASI : STA 5+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 5+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
262	KEDUNGWULUH LOR - PANUSUPAN			27

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEDUNGWULUH LOR - PANUSUPAN



LOKASI : STA 5+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 5+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
262	KEDUNGWULUH LOR - PANUSUPAN			28

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEDUNGWULUH LOR - PANUSUPAN



LOKASI : STA 5+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 5+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
262	KEDUNGWULUH LOR - PANUSUPAN			29

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEDUNGWULUH LOR - PANUSUPAN



LOKASI : STA 5+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 5+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
262	KEDUNGWULUH LOR - PANUSUPAN			30

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEDUNGWULUH LOR - PANUSUPAN



LOKASI : STA 5+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 5+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan


LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
262	KEDUNGWULUH LOR - PANUSUPAN			31

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEDUNGWULUH LOR - PANUSUPAN



LOKASI : STA 6+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 6+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
262	KEDUNGWULUH LOR - PANUSUPAN			32