

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : SAWANGAN - KARANGENDEP



LOKASI :	STA	0+000	LOKASI :	STA	0+100
KONDISI PERKERASAN	:	Sedang	KONDISI PERKERASAN	:	Sedang
LEBAR PERKERASAN	:	2.5 M	LEBAR PERKERASAN	:	2.5 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
265	SAWANGAN - KARANGENDEP			1	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : SAWANGAN - KARANGENDEP



LOKASI :	STA	0+200	LOKASI :	STA	0+300
KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Berat	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	3 M	LEBAR PERKERASAN	:	3 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
265	SAWANGAN - KARANGENDEP			2	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : SAWANGAN - KARANGENDEP



LOKASI :	STA	0+400	LOKASI :	STA	0+500
KONDISI PERKERASAN	:	Sedang	KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN	:	3 M	LEBAR PERKERASAN	:	3 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
265	SAWANGAN - KARANGENDEP			3	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : SAWANGAN - KARANGENDEP



LOKASI :	STA	0+600	LOKASI :	STA	0+700
KONDISI PERKERASAN	:	Sedang	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	3 M	LEBAR PERKERASAN	:	3 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
265	SAWANGAN - KARANGENDEP			4	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : SAWANGAN - KARANGENDEP



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
265	SAWANGAN - KARANGENDEP			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : SAWANGAN - KARANGENDEP



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
265	SAWANGAN - KARANGENDEP			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : SAWANGAN - KARANGENDEP



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
265	SAWANGAN - KARANGENDEP			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : SAWANGAN - KARANGENDEP



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
265	SAWANGAN - KARANGENDEP			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : SAWANGAN - KARANGENDEP



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
265	SAWANGAN - KARANGENDEP			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : SAWANGAN - KARANGENDEP



LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
265	SAWANGAN - KARANGENDEP			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : SAWANGAN - KARANGENDEP



LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Baik


LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
265	SAWANGAN - KARANGENDEP			11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : SAWANGAN - KARANGENDEP



LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
265	SAWANGAN - KARANGENDEP			12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : SAWANGAN - KARANGENDEP



LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
265	SAWANGAN - KARANGENDEP			13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : SAWANGAN - KARANGENDEP



LOKASI : STA 2+600

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+700

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
265	SAWANGAN - KARANGENDEP			14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : SAWANGAN - KARANGENDEP



LOKASI : STA 2+800

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+900

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
265	SAWANGAN - KARANGENDEP			15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : SAWANGAN - KARANGENDEP




LOKASI : STA 3+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA

KONDISI PERKERASAN :

LEBAR PERKERASAN : M

CATATAN :

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
265	SAWANGAN - KARANGENDEP			16