

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KEDUNGWRINGIN - KARANGPUCUNG



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4.5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
267	JL. KEDUNGWRINGIN - KARANGPUCUNG			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KEDUNGWRINGIN - KARANGPUCUNG



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4.5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
267	JL. KEDUNGWRINGIN - KARANGPUCUNG			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KEDUNGWRINGIN - KARANGPUCUNG



LOKASI :	STA	0+400	LOKASI :	STA	0+500
KONDISI PERKERASAN	:	Sedang	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	4.5 M	LEBAR PERKERASAN	:	4.5 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
267	JL. KEDUNGWRINGIN - KARANGPUCUNG			3	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KEDUNGWRINGIN - KARANGPUCUNG



LOKASI :	STA	0+600	LOKASI :	STA	0+700
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	4.5 M	LEBAR PERKERASAN	:	4.5 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
267	JL. KEDUNGWRINGIN - KARANGPUCUNG			4	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KEDUNGWRINGIN - KARANGPUCUNG



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4.5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
267	JL. KEDUNGWRINGIN - KARANGPUCUNG			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KEDUNGWRINGIN - KARANGPUCUNG



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4.5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
267	JL. KEDUNGWRINGIN - KARANGPUCUNG			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KEDUNGWRINGIN - KARANGPUCUNG



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4.5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
267	JL. KEDUNGWRINGIN - KARANGPUCUNG			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KEDUNGWRINGIN - KARANGPUCUNG




LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4.5 M

CATATAN : Aspal



NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
267	JL. KEDUNGWRINGIN - KARANGPUCUNG			8