

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024
RUAS JALAN : CIKAWUNG - KARANGKLESEM



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
284	CIKAWUNG - KARANGKLESEM			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024
RUAS JALAN : CIKAWUNG - KARANGKLESEM



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
284	CIKAWUNG - KARANGKLESEM			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : CIKAWUNG - KARANGKLESEM



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4,5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4,5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
284	CIKAWUNG - KARANGKLESEM			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : CIKAWUNG - KARANGKLESEM



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
284	CIKAWUNG - KARANGKLESEM			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : CIKAWUNG - KARANGKLESEM



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
284	CIKAWUNG - KARANGKLESEM			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : CIKAWUNG - KARANGKLESEM



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Baik


LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
284	CIKAWUNG - KARANGKLESEM			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : CIKAWUNG - KARANGKLESEM



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
284	CIKAWUNG - KARANGKLESEM			7