

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KARANGKEMIRI - SEMEDO



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Beton

LOKASI : STA 0+005

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
285	KARANGKEMIRI - SEMEDO			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KARANGKEMIRI - SEMEDO



LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
285	KARANGKEMIRI - SEMEDO			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KARANGKEMIRI - SEMEDO



LOKASI :	STA	0+300	LOKASI :	STA	0+400
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	4 M	LEBAR PERKERASAN	:	4 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS		PETUGAS SURVEY		HALAMAN
285	KARANGKEMIRI - SEMEDO		DPU KABUPATEN BANYUMAS		FALSE

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KARANGKEMIRI - SEMEDO



LOKASI :	STA	0+500	LOKASI :	STA	0+600
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	4 M	LEBAR PERKERASAN	:	4 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS		PETUGAS SURVEY		HALAMAN
285	KARANGKEMIRI - SEMEDO		DPU KABUPATEN BANYUMAS		1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KARANGKEMIRI - SEMEDO



LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
285	KARANGKEMIRI - SEMEDO			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KARANGKEMIRI - SEMEDO



LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
285	KARANGKEMIRI - SEMEDO			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KARANGKEMIRI - SEMEDO



LOKASI :	STA	1+100	LOKASI :	STA	1+200
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	4 M	LEBAR PERKERASAN	:	4 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
285	KARANGKEMIRI - SEMEDO			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KARANGKEMIRI - SEMEDO




LOKASI :	STA	1+300	LOKASI :	STA	1+400
KONDISI PERKERASAN	:	Sedang	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	4 M	LEBAR PERKERASAN	:	3 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
285	KARANGKEMIRI - SEMEDO			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KARANGKEMIRI - SEMEDO



LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
285	KARANGKEMIRI - SEMEDO			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KARANGKEMIRI - SEMEDO



LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
285	KARANGKEMIRI - SEMEDO			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KARANGKEMIRI - SEMEDO



LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
285	KARANGKEMIRI - SEMEDO			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KARANGKEMIRI - SEMEDO



LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
285	KARANGKEMIRI - SEMEDO			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KARANGKEMIRI - SEMEDO



LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
285	KARANGKEMIRI - SEMEDO			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KARANGKEMIRI - SEMEDO



LOKASI : STA 2+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+600

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
285	KARANGKEMIRI - SEMEDO			11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KARANGKEMIRI - SEMEDO



LOKASI : STA 2+700

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+800

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
285	KARANGKEMIRI - SEMEDO			12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KARANGKEMIRI - SEMEDO



LOKASI : STA 2+900

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
285	KARANGKEMIRI - SEMEDO			13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KARANGKEMIRI - SEMEDO



LOKASI : STA 3+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 3+200

KONDISI PERKERASAN : Baik


LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
285	KARANGKEMIRI - SEMEDO			14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KARANGKEMIRI - SEMEDO



LOKASI : STA 3+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
285	KARANGKEMIRI - SEMEDO			15