

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : BANJARANYAR - CIKAWUNG



LOKASI : STA 0+000

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
287	BANJARANYAR - CIKAWUNG			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : BANJARANYAR - CIKAWUNG



LOKASI : STA 0+200

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
287	BANJARANYAR - CIKAWUNG			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : BANJARANYAR - CIKAWUNG



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
287	BANJARANYAR - CIKAWUNG			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : BANJARANYAR - CIKAWUNG



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
287	BANJARANYAR - CIKAWUNG			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : BANJARANYAR - CIKAWUNG



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 2,5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 2,5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
287	BANJARANYAR - CIKAWUNG			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : BANJARANYAR - CIKAWUNG



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 2,5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 2,5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
287	BANJARANYAR - CIKAWUNG			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024
RUAS JALAN : BANJARANYAR - CIKAWUNG



LOKASI : **STA 1+200**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 2,5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA 1+300**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 2,5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
287	BANJARANYAR - CIKAWUNG			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024
RUAS JALAN : BANJARANYAR - CIKAWUNG



LOKASI : **STA 1+400**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 2,5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA 1+500**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 2,5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
287	BANJARANYAR - CIKAWUNG			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : BANJARANYAR - CIKAWUNG



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 2,5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 2,5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
287	BANJARANYAR - CIKAWUNG			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : BANJARANYAR - CIKAWUNG



LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 2,5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+855

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 2,5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
287	BANJARANYAR - CIKAWUNG			10