

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : PURWOJATI - KALIURIP



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
295	PURWOJATI - KALIURIP			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : PURWOJATI - KALIURIP



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
295	PURWOJATI - KALIURIP			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : PURWOJATI - KALIURIP



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
295	PURWOJATI - KALIURIP			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : PURWOJATI - KALIURIP



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
295	PURWOJATI - KALIURIP			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : PURWOJATI - KALIURIP



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
295	PURWOJATI - KALIURIP			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : PURWOJATI - KALIURIP



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
295	PURWOJATI - KALIURIP			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : PURWOJATI - KALIURIP



LOKASI :	STA	1+200	LOKASI :	STA	1+300
KONDISI PERKERASAN	:	Sedang	KONDISI PERKERASAN	:	Sedang
LEBAR PERKERASAN	:	4 M	LEBAR PERKERASAN	:	4 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
295	PURWOJATI - KALIURIP			7	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : PURWOJATI - KALIURIP



LOKASI :	STA	1+400	LOKASI :	STA	1+500
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	4 M	LEBAR PERKERASAN	:	4 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
295	PURWOJATI - KALIURIP			8	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : PURWOJATI - KALIURIP



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
295	PURWOJATI - KALIURIP			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : PURWOJATI - KALIURIP



LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
295	PURWOJATI - KALIURIP			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : PURWOJATI - KALIURIP



LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
295	PURWOJATI - KALIURIP			11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : PURWOJATI - KALIURIP



LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
295	PURWOJATI - KALIURIP			12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : PURWOJATI - KALIURIP



LOKASI :	STA	2+400	LOKASI :	STA	2+500
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Sedang
LEBAR PERKERASAN	:	4 M	LEBAR PERKERASAN	:	4 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
295	PURWOJATI - KALIURIP			13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : PURWOJATI - KALIURIP



LOKASI :	STA	2+600	LOKASI :	STA	2+700
KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Ringan	KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN	:	4 M	LEBAR PERKERASAN	:	4 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
295	PURWOJATI - KALIURIP			14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : PURWOJATI - KALIURIP



LOKASI :	STA	2+800	LOKASI :	STA	2+900
KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Ringan	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	4 M	LEBAR PERKERASAN	:	4 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
295	PURWOJATI - KALIURIP			15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : PURWOJATI - KALIURIP



LOKASI :	STA	3+000	LOKASI :	STA	3+100
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	4 M	LEBAR PERKERASAN	:	4 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
295	PURWOJATI - KALIURIP			16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : PURWOJATI - KALIURIP



LOKASI : STA 3+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 3+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang


LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
295	PURWOJATI - KALIURIP			17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : PURWOJATI - KALIURIP



LOKASI : STA 3+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 3+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan


LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
295	PURWOJATI - KALIURIP			18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : PURWOJATI - KALIURIP



LOKASI : **STA 3+550**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA**

KONDISI PERKERASAN :

LEBAR PERKERASAN : M

CATATAN :

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
295	PURWOJATI - KALIURIP			19