

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024**  
**RUAS JALAN : PANCURENDANG - PURWOJATI**



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS                | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|--------------------------|------------------------|----------------|---------|
| 299      | PANCURENDANG - PURWOJATI |                        |                | 1       |

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024**  
**RUAS JALAN : PANCURENDANG - PURWOJATI**



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS                | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|--------------------------|------------------------|----------------|---------|
| 299      | PANCURENDANG - PURWOJATI |                        |                | 2       |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : PANCURENDANG - PURWOJATI



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

|          |                          |                        |                |         |
|----------|--------------------------|------------------------|----------------|---------|
| NO. RUAS | NAMA RUAS                | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
| 299      | PANCURENDANG - PURWOJATI |                        |                | 3       |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : PANCURENDANG - PURWOJATI



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

|          |                          |                        |                |         |
|----------|--------------------------|------------------------|----------------|---------|
| NO. RUAS | NAMA RUAS                | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
| 299      | PANCURENDANG - PURWOJATI |                        |                | 4       |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : PANCURENDANG - PURWOJATI



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS                | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|--------------------------|------------------------|----------------|---------|
| 299      | PANCURENDANG - PURWOJATI |                        |                | 5       |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : PANCURENDANG - PURWOJATI



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS                | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|--------------------------|------------------------|----------------|---------|
| 299      | PANCURENDANG - PURWOJATI |                        |                | 6       |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : PANCURENDANG - PURWOJATI



|                    |                                       |                        |                    |              |       |
|--------------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------|-------|
| LOKASI :           | STA                                   | 1+200                  | LOKASI :           | STA          | 1+300 |
| KONDISI PERKERASAN | :                                     | Baik                   | KONDISI PERKERASAN | :            | Baik  |
| LEBAR PERKERASAN   | :                                     | 4 M                    | LEBAR PERKERASAN   | :            | 4 M   |
| CATATAN            | :                                     | Aspal                  | CATATAN            | :            | Aspal |
| NO. RUAS<br>299    | NAMA RUAS<br>PANCURENDANG - PURWOJATI | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY     | HALAMAN<br>7 |       |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : PANCURENDANG - PURWOJATI



|                    |                                       |                        |                    |              |       |
|--------------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------|-------|
| LOKASI :           | STA                                   | 1+400                  | LOKASI :           | STA          | 1+500 |
| KONDISI PERKERASAN | :                                     | Baik                   | KONDISI PERKERASAN | :            | Baik  |
| LEBAR PERKERASAN   | :                                     | 4 M                    | LEBAR PERKERASAN   | :            | 4 M   |
| CATATAN            | :                                     | Aspal                  | CATATAN            | :            | Aspal |
| NO. RUAS<br>299    | NAMA RUAS<br>PANCURENDANG - PURWOJATI | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY     | HALAMAN<br>8 |       |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : PANCURENDANG - PURWOJATI



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS                | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|--------------------------|------------------------|----------------|---------|
| 299      | PANCURENDANG - PURWOJATI |                        |                | 9       |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : PANCURENDANG - PURWOJATI



LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS                | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|--------------------------|------------------------|----------------|---------|
| 299      | PANCURENDANG - PURWOJATI |                        |                | 10      |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : PANCURENDANG - PURWOJATI



|                    |     |       |                    |     |       |
|--------------------|-----|-------|--------------------|-----|-------|
| LOKASI :           | STA | 2+000 | LOKASI :           | STA | 2+100 |
| KONDISI PERKERASAN | :   | Baik  | KONDISI PERKERASAN | :   | Baik  |
| LEBAR PERKERASAN   | :   | 4 M   | LEBAR PERKERASAN   | :   | 4 M   |
| CATATAN            | :   | Aspal | CATATAN            | :   | Aspal |

|          |                          |                        |                |         |
|----------|--------------------------|------------------------|----------------|---------|
| NO. RUAS | NAMA RUAS                | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
| 299      | PANCURENDANG - PURWOJATI |                        |                | 11      |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : PANCURENDANG - PURWOJATI



|                    |     |        |                    |     |       |
|--------------------|-----|--------|--------------------|-----|-------|
| LOKASI :           | STA | 2+200  | LOKASI :           | STA | 2+300 |
| KONDISI PERKERASAN | :   | Sedang | KONDISI PERKERASAN | :   | Baik  |
| LEBAR PERKERASAN   | :   | 4 M    | LEBAR PERKERASAN   | :   | 4 M   |
| CATATAN            | :   | Aspal  | CATATAN            | :   | Aspal |

|          |                          |                        |                |         |
|----------|--------------------------|------------------------|----------------|---------|
| NO. RUAS | NAMA RUAS                | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
| 299      | PANCURENDANG - PURWOJATI |                        |                | 12      |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : PANCURENDANG - PURWOJATI



LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS                | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|--------------------------|------------------------|----------------|---------|
| 299      | PANCURENDANG - PURWOJATI |                        |                | 13      |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : PANCURENDANG - PURWOJATI



LOKASI : STA 2+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+700

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS                | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|--------------------------|------------------------|----------------|---------|
| 299      | PANCURENDANG - PURWOJATI |                        |                | 14      |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : PANCURENDANG - PURWOJATI



LOKASI : STA 2+800

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+900

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS                | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|--------------------------|------------------------|----------------|---------|
| 299      | PANCURENDANG - PURWOJATI |                        |                | 15      |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : PANCURENDANG - PURWOJATI



LOKASI : STA 3+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 3+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS                | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|--------------------------|------------------------|----------------|---------|
| 299      | PANCURENDANG - PURWOJATI |                        |                | 16      |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : PANCURENDANG - PURWOJATI



|                    |                          |                        |                    |         |        |
|--------------------|--------------------------|------------------------|--------------------|---------|--------|
| LOKASI :           | STA                      | 3+200                  | LOKASI :           | STA     | 3+300  |
| KONDISI PERKERASAN | :                        | Baik                   | KONDISI PERKERASAN | :       | Sedang |
| LEBAR PERKERASAN   | :                        | 4 M                    | LEBAR PERKERASAN   | :       | 4 M    |
| CATATAN            | :                        | Aspal                  | CATATAN            | :       | Aspal  |
| NO. RUAS           | NAMA RUAS                | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY     | HALAMAN |        |
| 299                | PANCURENDANG - PURWOJATI |                        |                    | 17      |        |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : PANCURENDANG - PURWOJATI



|                    |                          |                        |                    |         |       |
|--------------------|--------------------------|------------------------|--------------------|---------|-------|
| LOKASI :           | STA                      | 3+400                  | LOKASI :           | STA     | 3+500 |
| KONDISI PERKERASAN | :                        | Baik                   | KONDISI PERKERASAN | :       | Baik  |
| LEBAR PERKERASAN   | :                        | 4 M                    | LEBAR PERKERASAN   | :       | 4 M   |
| CATATAN            | :                        | Aspal                  | CATATAN            | :       | Aspal |
| NO. RUAS           | NAMA RUAS                | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY     | HALAMAN |       |
| 299                | PANCURENDANG - PURWOJATI |                        |                    | 18      |       |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : PANCURENDANG - PURWOJATI



LOKASI : STA 3+600

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+700

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS                | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|--------------------------|------------------------|----------------|---------|
| 299      | PANCURENDANG - PURWOJATI |                        |                | 19      |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : PANCURENDANG - PURWOJATI



LOKASI : STA 3+800

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+900

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS                | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|--------------------------|------------------------|----------------|---------|
| 299      | PANCURENDANG - PURWOJATI |                        |                | 20      |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : PANCURENDANG - PURWOJATI



LOKASI : STA 4+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 4+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS                | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|--------------------------|------------------------|----------------|---------|
| 299      | PANCURENDANG - PURWOJATI |                        |                | 21      |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : PANCURENDANG - PURWOJATI



LOKASI : STA 4+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 4+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS                | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|--------------------------|------------------------|----------------|---------|
| 299      | PANCURENDANG - PURWOJATI |                        |                | 22      |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : PANCURENDANG - PURWOJATI



LOKASI : STA 4+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 4+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS                | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|--------------------------|------------------------|----------------|---------|
| 299      | PANCURENDANG - PURWOJATI |                        |                | 23      |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : PANCURENDANG - PURWOJATI



LOKASI : STA 4+600

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 4+700

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS                | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|--------------------------|------------------------|----------------|---------|
| 299      | PANCURENDANG - PURWOJATI |                        |                | 24      |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : PANCURENDANG - PURWOJATI



LOKASI : STA 4+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 4+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS                | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|--------------------------|------------------------|----------------|---------|
| 299      | PANCURENDANG - PURWOJATI |                        |                | 25      |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : PANCURENDANG - PURWOJATI



LOKASI : STA 5+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 5+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS                | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|--------------------------|------------------------|----------------|---------|
| 299      | PANCURENDANG - PURWOJATI |                        |                | 26      |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : PANCURENDANG - PURWOJATI



LOKASI : STA 5+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 5+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS                | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|--------------------------|------------------------|----------------|---------|
| 299      | PANCURENDANG - PURWOJATI |                        |                | 27      |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : PANCURENDANG - PURWOJATI



LOKASI : STA 5+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 5+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS                | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|--------------------------|------------------------|----------------|---------|
| 299      | PANCURENDANG - PURWOJATI |                        |                | 28      |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : PANCURENDANG - PURWOJATI



LOKASI : STA 5+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 5+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS                | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|--------------------------|------------------------|----------------|---------|
| 299      | PANCURENDANG - PURWOJATI |                        |                | 29      |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : PANCURENDANG - PURWOJATI



LOKASI : STA 5+800

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 5+900

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS                | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|--------------------------|------------------------|----------------|---------|
| 299      | PANCURENDANG - PURWOJATI |                        |                | 30      |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : PANCURENDANG - PURWOJATI



|                    |                                       |                        |                    |               |       |
|--------------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------|---------------|-------|
| LOKASI :           | STA                                   | 6+000                  | LOKASI :           | STA           | 6+100 |
| KONDISI PERKERASAN | :                                     | Baik                   | KONDISI PERKERASAN | :             | Baik  |
| LEBAR PERKERASAN   | :                                     | 4 M                    | LEBAR PERKERASAN   | :             | 4 M   |
| CATATAN            | :                                     | Aspal                  | CATATAN            | :             | Aspal |
| NO. RUAS<br>299    | NAMA RUAS<br>PANCURENDANG - PURWOJATI | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY     | HALAMAN<br>31 |       |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : PANCURENDANG - PURWOJATI



|                    |                                       |                        |                    |               |       |
|--------------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------|---------------|-------|
| LOKASI :           | STA                                   | 6+200                  | LOKASI :           | STA           | 6+300 |
| KONDISI PERKERASAN | :                                     | Baik                   | KONDISI PERKERASAN | :             | Baik  |
| LEBAR PERKERASAN   | :                                     | 4 M                    | LEBAR PERKERASAN   | :             | 4 M   |
| CATATAN            | :                                     | Aspal                  | CATATAN            | :             | Aspal |
| NO. RUAS<br>299    | NAMA RUAS<br>PANCURENDANG - PURWOJATI | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY     | HALAMAN<br>32 |       |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : PANCURENDANG - PURWOJATI



LOKASI : STA 6+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 6+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS                | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|--------------------------|------------------------|----------------|---------|
| 299      | PANCURENDANG - PURWOJATI |                        |                | 33      |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : PANCURENDANG - PURWOJATI



LOKASI : STA 6+600

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 6+700

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS                | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|--------------------------|------------------------|----------------|---------|
| 299      | PANCURENDANG - PURWOJATI |                        |                | 34      |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : PANCURENDANG - PURWOJATI



LOKASI : STA 6+800

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 6+900

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS                | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|--------------------------|------------------------|----------------|---------|
| 299      | PANCURENDANG - PURWOJATI |                        |                | 35      |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : PANCURENDANG - PURWOJATI



LOKASI : STA 7+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 7+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS                | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|--------------------------|------------------------|----------------|---------|
| 299      | PANCURENDANG - PURWOJATI |                        |                | 36      |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : PANCURENDANG - PURWOJATI



LOKASI :                   STA                   7+200

KONDISI PERKERASAN                   :                   Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN                   :                   4                   M

CATATAN                   :                   Aspal

LOKASI :                   STA                   7+300

KONDISI PERKERASAN                   :                   Sedang

LEBAR PERKERASAN                   :                   4                   M

CATATAN                   :                   Aspal

|          |                          |                        |                |         |
|----------|--------------------------|------------------------|----------------|---------|
| NO. RUAS | NAMA RUAS                | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
| 299      | PANCURENDANG - PURWOJATI |                        |                | 37      |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : PANCURENDANG - PURWOJATI



LOKASI :                   STA                   7+400

KONDISI PERKERASAN                   :                   Baik

LEBAR PERKERASAN                   :                   4                   M

CATATAN                   :                   Aspal

LOKASI :                   STA                   7+500

KONDISI PERKERASAN                   :                   Baik

LEBAR PERKERASAN                   :                   4                   M

CATATAN                   :                   Aspal

|          |                          |                        |                |         |
|----------|--------------------------|------------------------|----------------|---------|
| NO. RUAS | NAMA RUAS                | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
| 299      | PANCURENDANG - PURWOJATI |                        |                | 38      |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : PANCURENDANG - PURWOJATI



|                    |                          |                        |                    |         |       |
|--------------------|--------------------------|------------------------|--------------------|---------|-------|
| LOKASI :           | STA                      | 7+600                  | LOKASI :           | STA     | 7+700 |
| KONDISI PERKERASAN | :                        | Baik                   | KONDISI PERKERASAN | :       | Baik  |
| LEBAR PERKERASAN   | :                        | 4 M                    | LEBAR PERKERASAN   | :       | 4 M   |
| CATATAN            | :                        | Aspal                  | CATATAN            | :       | Aspal |
| NO. RUAS           | NAMA RUAS                | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY     | HALAMAN |       |
| 299                | PANCURENDANG - PURWOJATI |                        |                    | 39      |       |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : PANCURENDANG - PURWOJATI



|                    |                          |                        |                    |         |       |
|--------------------|--------------------------|------------------------|--------------------|---------|-------|
| LOKASI :           | STA                      | 7+800                  | LOKASI :           | STA     | 7+900 |
| KONDISI PERKERASAN | :                        | Baik                   | KONDISI PERKERASAN | :       | Baik  |
| LEBAR PERKERASAN   | :                        | 4 M                    | LEBAR PERKERASAN   | :       | 4 M   |
| CATATAN            | :                        | Aspal                  | CATATAN            | :       | Aspal |
| NO. RUAS           | NAMA RUAS                | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY     | HALAMAN |       |
| 299                | PANCURENDANG - PURWOJATI |                        |                    | 40      |       |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : PANCURENDANG - PURWOJATI



LOKASI : STA 8+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 8+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS                | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|--------------------------|------------------------|----------------|---------|
| 299      | PANCURENDANG - PURWOJATI |                        |                | 41      |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : PANCURENDANG - PURWOJATI



LOKASI : STA 8+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 8+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS                | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|--------------------------|------------------------|----------------|---------|
| 299      | PANCURENDANG - PURWOJATI |                        |                | 42      |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : PANCURENDANG - PURWOJATI



LOKASI : STA 8+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 8+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS                | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|--------------------------|------------------------|----------------|---------|
| 299      | PANCURENDANG - PURWOJATI |                        |                | 43      |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : PANCURENDANG - PURWOJATI



LOKASI : STA 8+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 8+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS                | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|--------------------------|------------------------|----------------|---------|
| 299      | PANCURENDANG - PURWOJATI |                        |                | 44      |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : PANCURENDANG - PURWOJATI



LOKASI : STA 8+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 8+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS                | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|--------------------------|------------------------|----------------|---------|
| 299      | PANCURENDANG - PURWOJATI |                        |                | 45      |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN :



LOKASI : STA 8+950

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 9+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS                | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|--------------------------|------------------------|----------------|---------|
| 299      | PANCURENDANG - PURWOJATI |                        |                | 46      |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : PANCURENDANG - PURWOJATI



LOKASI :                   STA                   9+100

KONDISI PERKERASAN                   :           Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN                   :           4                   M

CATATAN                   :           Aspal

LOKASI :                   STA                   9+200

KONDISI PERKERASAN                   :           Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN                   :           4                   M

CATATAN                   :           Aspal

|          |                          |                        |                |         |
|----------|--------------------------|------------------------|----------------|---------|
| NO. RUAS | NAMA RUAS                | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
| 299      | PANCURENDANG - PURWOJATI |                        |                | 47      |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN :



LOKASI :                   STA                   9+300

KONDISI PERKERASAN                   :           Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN                   :           4                   M

CATATAN                   :           Aspal

LOKASI :                   STA                   9+400

KONDISI PERKERASAN                   :           Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN                   :           4                   M

CATATAN                   :           Aspal

|          |           |                        |                |         |
|----------|-----------|------------------------|----------------|---------|
| NO. RUAS | NAMA RUAS | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
| 299      |           |                        |                | 48      |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : PANCURENDANG - PURWOJATI



LOKASI : STA 9+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 9+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS                | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|--------------------------|------------------------|----------------|---------|
| 299      | PANCURENDANG - PURWOJATI |                        |                | 49      |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN :



LOKASI : STA 9+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 9+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-----------|------------------------|----------------|---------|
| 299      |           |                        |                | 50      |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : PANCURENDANG - PURWOJATI



LOKASI : STA 9+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 10+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS                | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|--------------------------|------------------------|----------------|---------|
| 299      | PANCURENDANG - PURWOJATI |                        |                | 51      |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN :



LOKASI : STA 10+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 10+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-----------|------------------------|----------------|---------|
| 299      |           |                        |                | 52      |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : PANCURENDANG - PURWOJATI



LOKASI : STA 10+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 10+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

|          |                          |                        |                |         |
|----------|--------------------------|------------------------|----------------|---------|
| NO. RUAS | NAMA RUAS                | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
| 299      | PANCURENDANG - PURWOJATI |                        |                | 53      |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN :



LOKASI : STA 10+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 10+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

|          |           |                        |                |         |
|----------|-----------|------------------------|----------------|---------|
| NO. RUAS | NAMA RUAS | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
| 299      |           |                        |                | 54      |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : PANCURENDANG - PURWOJATI



LOKASI : STA 10+700

LOKASI : STA 10+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
CATATAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS                | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|--------------------------|------------------------|----------------|---------|
| 299      | PANCURENDANG - PURWOJATI |                        |                | 55      |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN :



LOKASI : STA 10+900

LOKASI : STA 11+000

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
CATATAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-----------|------------------------|----------------|---------|
| 299      |           |                        |                | 56      |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : PANCURENDANG - PURWOJATI



LOKASI : STA 11+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 11+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS                | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|--------------------------|------------------------|----------------|---------|
| 299      | PANCURENDANG - PURWOJATI |                        |                | 57      |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN :



LOKASI : STA 11+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 11+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-----------|------------------------|----------------|---------|
| 299      |           |                        |                | 58      |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : PANCURENDANG - PURWOJATI



|                    |     |             |                    |     |             |
|--------------------|-----|-------------|--------------------|-----|-------------|
| LOKASI :           | STA | 11+500      | LOKASI :           | STA | 11+600      |
| KONDISI PERKERASAN | :   | Rusak Berat | KONDISI PERKERASAN | :   | Rusak Berat |
| LEBAR PERKERASAN   | :   | 4 M         | LEBAR PERKERASAN   | :   | 4 M         |
| CATATAN            | :   | Aspal       | CATATAN            | :   | Aspal       |

|          |                          |                        |                |         |
|----------|--------------------------|------------------------|----------------|---------|
| NO. RUAS | NAMA RUAS                | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
| 299      | PANCURENDANG - PURWOJATI |                        |                | 59      |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN :



|                    |     |        |                    |     |              |
|--------------------|-----|--------|--------------------|-----|--------------|
| LOKASI :           | STA | 11+700 | LOKASI :           | STA | 11+800       |
| KONDISI PERKERASAN | :   | Baik   | KONDISI PERKERASAN | :   | Rusak Ringan |
| LEBAR PERKERASAN   | :   | 4 M    | LEBAR PERKERASAN   | :   | 4 M          |
| CATATAN            | :   | Aspal  | CATATAN            | :   | Aspal        |

|          |           |                        |                |         |
|----------|-----------|------------------------|----------------|---------|
| NO. RUAS | NAMA RUAS | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
| 299      |           |                        |                | 60      |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : PANCURENDANG - PURWOJATI



LOKASI : STA 11+860 Real

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 11+000 SK

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

|          |                          |                        |                |         |
|----------|--------------------------|------------------------|----------------|---------|
| NO. RUAS | NAMA RUAS                | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
| 299      | PANCURENDANG - PURWOJATI |                        |                | 61      |