

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. PANDANSARI - KALISARI



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
3	JL. PANDANSARI - KALISARI			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. PANDANSARI - KALISARI



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
3	JL. PANDANSARI - KALISARI			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. PANDANSARI - KALISARI



LOKASI :	STA	0+400	LOKASI :	STA	0+500
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	4 M	LEBAR PERKERASAN	:	4 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS		PETUGAS SURVEY		HALAMAN
3	JL. PANDANSARI - KALISARI		DPU KABUPATEN BANYUMAS		3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. PANDANSARI - KALISARI



LOKASI :	STA	0+600	LOKASI :	STA	0+700
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	4 M	LEBAR PERKERASAN	:	4 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS		PETUGAS SURVEY		HALAMAN
3	JL. PANDANSARI - KALISARI		DPU KABUPATEN BANYUMAS		4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. PANDANSARI - KALISARI



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
3	JL. PANDANSARI - KALISARI			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. PANDANSARI - KALISARI



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
3	JL. PANDANSARI - KALISARI			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. PANDANSARI - KALISARI



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
3	JL. PANDANSARI - KALISARI			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. PANDANSARI - KALISARI



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
3	JL. PANDANSARI - KALISARI			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. PANDANSARI - KALISARI



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
3	JL. PANDANSARI - KALISARI			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. PANDANSARI - KALISARI



LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
3	JL. PANDANSARI - KALISARI			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. PANDANSARI - KALISARI



LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
3	JL. PANDANSARI - KALISARI			11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. PANDANSARI - KALISARI



LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
3	JL. PANDANSARI - KALISARI			12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. PANDANSARI - KALISARI



LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
3	JL. PANDANSARI - KALISARI			13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. PANDANSARI - KALISARI



LOKASI : STA 2+600

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+700

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
3	JL. PANDANSARI - KALISARI			14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. PANDANSARI - KALISARI



31 Okt 2024 10.36.22
7,392357S 109,108438E
Kabupaten Banyumas
#NO RUAS 3
#Survey SDI & RNI #DPU Kab. Banyumas #2+800

LOKASI : STA 2+800

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal



31 Okt 2024 10.36.48
7,391725S 109,108990E
Kabupaten Banyumas
#NO RUAS 3
#Survey SDI & RNI #DPU Kab. Banyumas #2+900

LOKASI : STA 2+900

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
3	JL. PANDANSARI - KALISARI			15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. PANDANSARI - KALISARI



31 Okt 2024 10.37.14
7,391053S 109,109510E
Kabupaten Banyumas
#NO RUAS 3
#Survey SDI & RNI #DPU Kab. Banyumas #3+000

LOKASI : STA 3+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal



31 Okt 2024 10.37.36
7,390342S 109,110052E
Kabupaten Banyumas
#NO RUAS 3
#Survey SDI & RNI #DPU Kab. Banyumas #3+100

LOKASI : STA 3+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
3	JL. PANDANSARI - KALISARI			16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. PANDANSARI - KALISARI



LOKASI : STA 3+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
3	JL. PANDANSARI - KALISARI			17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. PANDANSARI - KALISARI




LOKASI : STA 3+350

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal



NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
3	JL. PANDANSARI - KALISARI			18