

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. BANYUMAS - KEDUNGGEDE



LOKASI :	STA	0+000	LOKASI :	STA	0+100
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	7.5 M	LEBAR PERKERASAN	:	7.5 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
31	JL. BANYUMAS - KEDUNGGEDE			1	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. BANYUMAS - KEDUNGGEDE



LOKASI :	STA	0+200	LOKASI :	STA	0+300
KONDISI PERKERASAN	:	Sedang	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	4.5 M	LEBAR PERKERASAN	:	4.5 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
31	JL. BANYUMAS - KEDUNGGEDE			2	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. BANYUMAS - KEDUNGGEDE



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
31	JL. BANYUMAS - KEDUNGGEDE			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. BANYUMAS - KEDUNGGEDE



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
31	JL. BANYUMAS - KEDUNGGEDE			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. BANYUMAS - KEDUNGGEDE



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
31	JL. BANYUMAS - KEDUNGGEDE			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. BANYUMAS - KEDUNGGEDE



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
31	JL. BANYUMAS - KEDUNGGEDE			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. BANYUMAS - KEDUNGGEDE



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4.5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
31	JL. BANYUMAS - KEDUNGGEDE			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. BANYUMAS - KEDUNGGEDE



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4.5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+440

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
31	JL. BANYUMAS - KEDUNGGEDE			8